



Føresette til elevar på Rossland skule

Referanser:

Dykkar:

Vår: 16/2770 - 16/21946

Saksbehandlar:

Hogne Brunborg

hogne.brunborg@meland.kommune.no

17.11.2016

Informasjon om rehabilitering av bassengbygget

Det er ved arbeid med skifting av vindauge i bassenget avdekket felt med eternittplater som truleg inneheld asbest.

Platene er ikkje brotne eller saga i, slik at det er ingen fare for spreiding av støv som inneheld asbest til omgjevnadane. Kommunen har engasjert Eriksen HMS som firma til å fjerne eternittplatene, og fjerninga vert gjort på ein måte som ikkje gjer det mogeleg med støvspreiing til innemiljøet i bygget i saneringsprosessen. Bygget vert difor ikkje stengt som følgje av funna. Miljøretta helsevern, som er tilsynsmyndigheit til inneklimate på skulane, stadfester kommunen si vurdering.

I og med at eternittplatene ikkje er skada, har det heller ikkje vore asbestrelatert helsefare med å opphalda seg i bassengbygget tidlegare.

Referansar:

Utførande firma: <http://www.eriksenhms.no/>

Referanse på inneklimate: Miljøretta helsevern v/Grethe Elin Mjelde

Informasjon om arbeid med asbest: <http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=78164/>

Helseinformasjon om asbest: <https://www.fhi.no/sys/sok/?term=asbest#>

Dersom det er spørsmål til dette, ta gjerne kontakt med undertekna.

Med helsing

Hogne Brunborg
rektor

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Postadresse

postmottak@meland.kommune.no
Postboks 79, 5906 Frekhaug
Besøksadr: Havnevegen 41 A
5918 Frekhaug

Kontakt

www.meland.kommune.no
Telefon +47 56 17 10 00
Telefaks +47 56 17 10 01

Konto 1503 18 83722
Org.nr. 951 549 770

Kartinfo: www.nordhordlandskart.no

Kopi til:

Anny Bastesen
Ingvild Hjelmtveit
Miljøretta helsevern

Kvernhusmyrane 5914
20

ISDALSTØ

Tord Moltumyr