

OSTERØY KOMMUNE
Bygningssjefen
5250 LONEVÅG
Telefon 05-392100

Medimec A/S
v/ Kjell Røysæth
5250 Lonevåg

Dykkar ref

Vår ref ER/MLM

Dato 14.07.88

VEDKOMANDE KLOAKK PÅ BYSHEIM.

Dykkar brev av 13.06.88.

I samsvar med tidligare samtalar og sak 221/87 i Osterøy byggningsråd, har konst. bygningssjef saman med underteikna og grunneigaren sett på terrenget for å finna mogeleg resipient for kloakkutslepp.

Ein har og vore på staden saman med ein representant frå fylkesadministrasjonen.

Konklusjonen er at det må anleggjast sandfilteranlegg.

Staden som er utpeika er synt på vedlagt kart.

Anlegget må dimensjonerast for minimum 4 bustadeiningar; i tillegg til Dykkar bustad og lager / kontorlokale kjem dei 2 eksisterande bustadar som i dag ikkje har tilfredstillande løysingar, jfr. brev til distriktslækjar og brev til desse eigarane.

Planen vil då i grove trekk verta slik som han vart skissert på møte 06.06.88.

Den vidare saksgang må då verta at De får avtala med berørte grunneigar.

Vidare må det utarbeidast detaljerte planar som må godkjennast av byggningsråd / helseråd.

Med helsing


Einar Rundhovde
avd. ing.


Magnvald Hjelvik
fung. tek.sjef.

Kopi til: Øyvind Bysheim
Kåre Bysheim
Jan Magnar Solvang