
Fra: Mads Jansen
Sendt: 10. april 2018 20:28
Til: 'roald.hovden@osteroy.kommune.no';
'roald.hovden@osterøy.kommune.no'
Kopi: 'Edvin Bratli'; Jan Stedje; Ole Sperre
Emne: Haus pg - Vedlikeholdsansvar for gammel steinbro mellom Haus kirke og prestegården

Hei.

Vi viser til tidligere korrespondanse mellom Roald Hovden i Osterøy kommune og Opplysningsvesenets fonds prestegårdsinspektør Jan Stedje, angående vedlikeholdsansvar for broen. Broen står på OVFs eiendom G/bnr. 62/1.

Broen er, så vidt jeg har registrert, oppført i 1790-årene. Den ble da oppført som del av et offentlig veianlegg. Oppføring av broen ble antakelig gjort med grunneiers samtykke, men åpenbart ikke etter grunneiers initiativ eller behov. Den er dermed ikke å anse som OVFs eiendom, men som en infrastrukturinstallasjon på gammel kommunal vei.

Det er oppført en rekke kaier og broer og andre samferdselsinstallasjoner av forskjellige slag på OVFs eiendommer rundt om i landet. Som grunneier har fondet generelt bruksrett til disse, men OVF eier ikke selve installasjonene og har ikke ansvaret for dem.

Tidligere har både kommunen og private grupper vært involvert i vedlikeholdsarbeid på broen. Ved flere anledninger har OVF blitt bedt om samtykke til at slikt arbeid ble utført, og i noen tilfeller har vi, som grunneier der arbeidet skulle utføres, gitt tillatelse til utførelse av vedlikeholdsarbeid på OVFs grunn. Men broen i seg selv er altså ikke OVFs eiendom eller ansvar.

Vi ser gjerne at kommunen og/eller lokale lag med nødvendig kompetanse og kommunens eller fylkeskommunens samtykke, utfører eventuelt nødvendig vedlikehold.



Med vennlig hilsen

Mads Jansen Arealforvalter ☎ Tlf 23 08 16 17 / 00 mobil 959 70 191 ✉ mads.jansen@ovf.no

Opplysningsvesenets fond Rådhusgata 1-3, Postboks 535 Sentrum, 0105 Oslo

www.ovf.no