

**Fra:** ÅGE JOHAN METHLIE OLSEN <aageolsen67@hotmail.com>  
**Sendt:** lørdag 27. mai 2023 17:25  
**Til:** Post Osterøy  
**Emne:** Veg Blomdalen

Hei.

Vedrørende veien fra Vassdalen til heggjebotten. Å kjøre innover grusveien fra Vassdalen, er som å kjøre på 1 test bane, for testing av nye biler kvalitet. Veien er i meget dårlig tilstand. Flere steder er det store store slag hull med dybde på 5/10/15 cm, enkelte like brede som bilen, en kjører. Slag hull finnes det ca 150 + av innover fra Vassdalen til heggjebotten. Flere steder er vi nede på grunn Stein Store steiner som stikker opp, dette kan medføre skader på karosseriet og ikke minst dekk. Andre steder kjører en på meget grov pukk. Dype hjulspor, gjør det vanskelig å ferdes innover. Har selv opplevd at entreprenører som leverer grus, sand gruer seg for å kjøre innover for å levere, nettop på grunn av veien, s elendige forfatning. Veggetasjonen er i full blomst, noe som medfører at bilene blir skrapt opp i lakken, på grunn av veggetasjonen som henger langt inn i vei banen. Jeg og alle de som bruker denne veien, og til tider er dette veldig mange, ber om at dere gir denne veien 1 prioritet når det kommer til vedlikehold.

Vennlig hilsen  
Åge Johan Methlie Olsen