
Fra: Elin Kvinge - SMP Marine <elin@smpmarine.no>
Sendt: torsdag 4. januar 2018 14.26
Til: Jan Magnus Drivenes; Einar Færø
Kopi: Postmottak Radøy; Aslaug Rikstad
Emne: Lossing av bil ved SMP Marine Produkter AS
Vedlegg: 20180103_102458.jpg; 20180103_102543.jpg; 20180103_102834.jpg;
20180103_102900.jpg

Hei

Vi har flere filmer av dette, men jeg får ikke sendt de pga. størrelsen.
Jeg håper dere allikevel tar dette problemet seriøst.

Denne bilen hadde holdt på å rygge til rampen en god stund, før jeg begynte
å filme. (jeg filmet i 10 minutter)

Dere må være grei å legge en stålplate over dette hullet til dere er "klar"
til å gjøre resten av jobben.

Utstyret dere trengte til å gjennomføre jobben, burde vel vært på plass før dere gravde hullet ?

Håper på en positiv tilbakemelding snarest.

Meldingen er klar til å sendes med følgende fil- eller koblingsvedlegg:

20180103_102458.jpg
20180103_102543.jpg
20180103_102834.jpg
20180103_102900.jpg