

ABSOLUTT FORM

Bredsgården 2 E
5003 Bergen

Telefon: +47 926 22801
E-post: rolf.af@designfellesskapet.no

Radøy kommune
Teknisk forvaltning
Radøyvegen 1690
5936 Manger

Deres ref.: 18/568 - 18/12579

Byggesak Gbnr 41/12 Birkeland

Deres brev av 30.08.2018

Viser til deres overnevnte brev, og besvarer med dette de punkter dere tar opp:

1. **Oppdatert situasjonsplan/lengdeprofil**

Fra Innmålingstjenesten as er det tidligere oversendt oppdatert innmåling med lengdeprofil i form av SOSI-filer. Disse er innmontert direkte i Radøy kartverk sine kart. Fra kartverk har vi mottatt vedlagte papirutgave av situasjonsplanen og lengdeprofiler, der bygninger og veier er vist innmålt. Slik sett er det en glede for oss å kunne formidle forespørselen deres fra ett av kommunens kontor til ett annet. I likhet med Radøy kartverk tar også vi «atterhald om feil i kartgrunlaget». De innmålinger som Innmålingstjenesten as har foretatt er vi sikker på er korrekt.

2. **Søknad om ilandsettingsrampe for maskinelt utstyr for BOF**

Det angjeldende forholdet er ikke en kai, men en ilandsettingsrampe for maskinelt utstyr som BOF bygde i forbindelse med de arbeider som er foretatt på stedet. BOF ønsker å benytte rampen for å ilandsette utstyr som kreves for å vedlikeholde Radøy kommune sin eiendom. Søknad fra BOF om dette følger vedlagt.

I og med at situasjonsplanen er i målestokk 1:1000, følger oss kartskisse av detalj, der mål er mer tydeligere lesbare.

3. **Miljøsaneringsbeskrivelse fra Os kaiservice as følger vedlagt**

4. **Avfallsplan fra Os kaiservice as følger vedlagt**

5. **Dokumentasjon av innlevert avfall fr godkjent deponi følger vedlagt**

6. **Søknad om ansvarsrett fra Os kai as for PRO miljøsanering fra Os kaiservice as følger nedlagt**

7. **Opplysninger og dokumentasjon for UTF av arbeid med bevaringsverdig bygning.**

Det vises til tidligere brev der vi redegjør for at vårt firma ble engasjert ved oppstart av arbeide med bygningen, for å ivareta oppfølging av arbeidene. Vi har tidligere sendt inn undertegnede CV som fagperson. Vårt firma har gjennom hele prosessen fulgt arbeide, for at dette skal framstå nennsomt og i samsvar med kvalitetene for et slikt verneverdig objekt.

I den forbindelse vises det også til vedlagte skriv fra kommunens kulturrådgiver, som uttaler seg om de tiltak som vi tidligere har beskrevet, og om behovene for å foreta disse. Denne uttalelsen er hverken vi eller BOF gjort kjent med tidligere, men er funnet i kommunen postliste. Her gir kulturrådgiveren full tilslutning til de tiltak som vi har beskrevet, og som er foretatt. Vi går ut fra at dere har vært på stedet og sett bygget etter rehabilitering. Vi undres derfor på hva slags annen dokumentasjon Teknisk forvaltning nå etterspør.

8. Oppdatert gjennomføringsplan

Følger vedlagt

9. Opplysninger om prosjektering er utført før arbeida er satt i gang.
Selvsagt. Se pkt 7 og tidligere innsendte tegninger og beskrivelser.

10. Opplysninger om avfallet eternit

Se pkt. 3

Bergen 19. september 2018

Med hilsen
Absolutt Form

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rolf Hermansen'. The signature is written in a cursive style with a large, sweeping initial 'R'.

Rolf Hermansen

Vedlegg