

Vedlegg L7

Etablering av rigg som mellombels løysing for brannvernet

Tilhøva på eksisterende brannstasjon har over fleire år vore kritikkverdige. Stasjonen manglar mellom anna «rein og skiten sone» etter forskrifta.

Teknisk drift/brannvernet har sett på ulike løysingar og funne at ei mellombels løysing er nødvendig inntil ny tidmessig stasjon med alle nødvendige fasilitetar er på plass. Verneombud er kjent med løysinga som no er valgd og har vore med i prosessen med å finna løysing.

Verneombudet vil likevel peika på at dette er ei mellombels løysing fram til ny stasjon står ferdig, og at arbeidet med å få ein ny stasjon på plass må prioriterast høgt.

Manger 04.10.18


Verneombud.