
Fra: Lena Lekve <lena@arkoconsult.no>
Sendt: onsdag 31. oktober 2018 14:46
Til: Stian Marøy
Emne: sak 18/380, IG tomt 2
Vedlegg: Situasjonsplan Tomt 1 A 4 500 rev 2.pdf; Snitt støttemur i grense tomt 1.pdf

Hei!

Viser til telefonsamtale med deg i dag i høve manglande innmåling i toppfylling på tomt 2 i Austmarka.

Tiltakshavar forklarer manglande innmåling mot tomt 1 med at det på tomt 1 skal settast opp ein støttemur i grensa mot tomt 2.
Ein finn difor at den beste løysinga er å ferdigstille denne muren på tomt 1, før ein får avslutta innmåling på tomt 2 inn mot tomt 1.

Nemnte støttemur er godkjent i rammeløye for tomt 1, og er ein del av grunnarbeidet det er gitt løyve til.

Sjå vedlagt situasjonsplan for tomt 1, samt snitt-teikning av støttemur.

Vonar dette var oppklarande.

Ta kontakt om noko framleis er uklart.

Venleg helsing/Best Regards

Lena Lekve
Jurist, Byggesak

Direkte: +47 95963006 | Felles: +47 56390003

Faks: +47 56191130

E-post: lena@arkoconsult.no



Hovedkontor – Valestrandsfossen:

Arkoconsult AS

Postboks 103, HTB-bygget

5291 Valestrandsfossen | NORWAY | www.arkoconsult.no

Avdelingskontor – Voss:

Arkoconsult AS

Strandavegen 2

5705 Voss | NORWAY | www.arkoconsult.no



Vennligst tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten.