

---

**Fra:** Sørum Janne <janne.sorum@vegvesen.no>  
**Sendt:** 8. november 2016 15:31  
**Til:** Einar Færø  
**Kopi:** Andreas Sandnes Granli; Kjartan Medaas; Hagesæter Kjell; Postmottak Radøy  
**Emne:** SV: W-teikningar- ny veg Marås- Soltveit

Hei,

Tømmervelteplassen på gnr. 59 bnr. 15 er ivareteke ved at ein etablerer ny tømmervelteplass på vestsida av dagen. Retten til bruk av denne vil vera den same som den vi erstattar.

Når det gjeld eventuell tømmervelteplass på gnr.98 og bnr.54 og 59, kan eg ikkje sjå at denne er omtalt i føresegnene. Det ligg heller ikkje nokon rettar knytt til desse eigedomane i matrikkelen.

Dersom det likevel skulle vera rettar som må ivaretakast på dette området, tenker eg at det må bli ei sak mellom kommunen og eventuelle grunneigarar/rettighetshavarar.

Med helsing  
Janne Sørum

**Seksjon:** Eigedomssesksjonen  
**Postadresse:** Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER  
**Kontoradresse:** Nygårdsgaten 112, BERGEN  
**Telefon:** +47 55516653 **Mobil:** +47 97074779 **e-post/Lync:** [janne.sorum@vegvesen.no](mailto:janne.sorum@vegvesen.no)  
[www.vegvesen.no](http://www.vegvesen.no) **e-post:** [firmapost-vest@vegvesen.no](mailto:firmapost-vest@vegvesen.no)

Tenk miljø - spar papir. Treng du skrive ut denne e-posten?

---

**Fra:** Einar Færø [<mailto:Einar.Faero@radoy.kommune.no>]  
**Sendt:** 8. november 2016 11:11  
**Til:** Sørum Janne <[janne.sorum@vegvesen.no](mailto:janne.sorum@vegvesen.no)>  
**Kopi:** Andreas Sandnes Granli <[Andreas.Granli@radoy.kommune.no](mailto:Andreas.Granli@radoy.kommune.no)>; Kjartan Medaas <[Kjartan.Medaas@radoy.kommune.no](mailto:Kjartan.Medaas@radoy.kommune.no)>; Hagesæter Kjell <[kjell.hagesater@vegvesen.no](mailto:kjell.hagesater@vegvesen.no)>; Radøy kommune <[postmottak@radoy.kommune.no](mailto:postmottak@radoy.kommune.no)>  
**Emne:** SV: W-teikningar- ny veg Marås- Soltveit

Hei!  
Me viser til mottatte W- teikningar.

Gnr/bnr: 98/52

Legg ved kart som viser vår vassleidning over dette arealet. Gjer merksam på at det må takast omsyn til leidningen ved bruk av eksisterande traktorveg. Forstår det slik at traktorvegen er tenkt nytta som transportveg i anleggsperioden. Me gjer også merksam på at fotballbana ligg like ved og at aktiviteten på denne er stor i sommarhalvåret.

Nå det gjeld Gnr/bnr: 98/54- 98/59-og 59/15 er dette areal som vert nytta som mellomlagring for tømmer.(velteplassar) Landbrukskontoret vil koma attende med meir utfyllande opplysningar om desse areala når dei har innhenta litt fleire opplysningar kring dette. Mellom anna må det undersøkjast nærare om det er behov for erstatningsareal når desse velteplassane fell bort.

Mvh  
Einar Færø  
Einingsleiar Drift  
Mob.99098153

---

**Fra:** Sørum Janne [<mailto:janne.sorum@vegvesen.no>]  
**Sendt:** 24. oktober 2016 14:26  
**Til:** Einar Færø  
**Emne:** W-teikningar

Hei,

Sender som avtalt w-teikningar for tiltaket.

Med helsing  
Janne Sørum

**Seksjon:** Egedomsseksjonen  
**Postadresse:** Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER  
**Kontoradresse:** Nygårdsgaten 112, BERGEN  
**Telefon:** +47 55516653 **Mobil:** +47 97074779 **e-post/Lync:** [janne.sorum@vegvesen.no](mailto:janne.sorum@vegvesen.no)  
[www.vegvesen.no](http://www.vegvesen.no) **e-post:** [firmapost-vest@vegvesen.no](mailto:firmapost-vest@vegvesen.no)

Tenk miljø - spar papir. Treng du skrive ut denne e-posten?