

Kommunens saksnr.

Vedlegg

G -1

Side

1 av 1

Gjennomføringsplan



Versjonsnr. 01	Dato 28.01.2020	Signatur, ansv. søker <i>Knut Willie Jacobsen</i>							
Eiendom/ byggsted	Gnr. 188	Bnr. 198	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune LINDÅS KOMMUNE	Adresse STRANDVEGEN 1	Postnr. 5914	Poststed ISDALSTØ

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks- klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PRO	ARKITEKTURPROSJEKTERINGEN	1	Arkitekt Knut Willie Jacobsen 980 347 176				28.01.2020	☒
SØK	SØKERFUNKSJONEN	1	-----"				28.01.2020	☒
UTF	VEG - og GRUNNARBEIDER	1	UNIK Entreprenør AS, 919 159 529				28.01.2020	☒
UTF	TØMRERARBEID , TAKKONSTRUKSJONER	1	-----"				28.01.2020	☒
PRO	Prosjektering av sanitærinstallasjoner	1	Lindås Rør og Sanitær AS 935 347 920				28.01.2020	☐
UTF	Sanitærinstallasjoner	1	-----"				28.01.2020	☐
								☐
								☐
								☐
								☐
								☐

Kommunens saksnr.	Vedlegg nr. G-
-------------------	-------------------



Kontrollerklæring med sluttrapport

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til ansvarlig søker.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	188	198				1 B	Alver kommune
	Adresse Strandvegen 1 B				Postnr. 5914	Poststed Isdalstø	

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn Byggmester Skare AS	Organisasjonsnr. 995 081 954

Ansvarsrett erklært dato	06.01.2020
-----------------------------	------------

Ansvarsområdet	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Kontroll av: Våtrom – Tiltaksklasse 1

Sluttrapport	
☒	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
☐	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
☐	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	
Plan for uavhengig kontroll	
Vedlegg nr. G-	

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato 27.01.2020	Kontrollerende foretaks underskrift <i>Nils-Jarle Skare</i>	Gjentas med blokkbokstaver Nils-Jarle Skare

Prosjektets saksnr.	Vedlegg	Side
	G	2 av 2



an for uavhengig kontroll

Svarlig ntrollerende	Foretak		Org.nr	Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. kontrollerende	
	Byggmester Skare AS		995 081 954	1	27.01.2020	<i>[Signature]</i>	
Indom/ ggested	Gnr.	Bnr.	Festlenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse
	188	198				Alver kommune	Strandvegen 1 B
						Postnr.	Poststed
						5914	Isdalstø

ntrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering (ref. avvikslogg))	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
from	BYGGMESTER MATS GRANBERG AS, 822 103 812	1) Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtromsmodul 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtromsmodul 3) Produktdokumentasjon for våtromsmodul	1) 27.01.2020 2) 27.01.2020 3) 27.01.2020			

Prosjektsaksnr.	Vedlegg	Side
	G	1 av 2



Plan for uavhengig kontroll

Svarlig kontrollør	Foretak Byggmester Skare AS	Org.nr 995 081 954	Versjonsnr. 1	Dato 27.01.2020	Signatur, ansv. kontrollør <i>[Signature]</i>				
Byggesaksnummer/Byggested	Gnr. 188	Bnr. 198	Festlenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Alver kommune	Adresse Strandvegen 1 B	Postnr. 5914	Poststed Isdalstø

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollør	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Byggetrom	LINDÅS RØR & SANITÆR AS, 935 347 920	1) Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtromsmodul 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtromsmodul 3) Produktdokumentasjon for våtromsmodul	1) 27.01.2020 2) 27.01.2020 3) 27.01.2020			

Avvikslogg

Avviksloggen gjelder						
Eiendom/ byggsted	Gnr. 188	Bnr. 198	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr. Kommune 1 B Alver kommune
	Adresse Strandvegen 1 B			Postnr. 5914	Poststed Isdalstø	

Ansvarlig kontrollerende		
Foretak Byggmester Skare AS	Organisasjonsnr. 995 081 954	
Adresse Skarsvegen 771	Postnr. 5912	Poststed Seim
Kontaktperson Nils-Jarle Skare	Telefon 56 35 51 51	E-post raymond@byggmesterskare.no

Fullstendig rapport

Rapporten gjelder							
Oppdragets navn Strandvegen 1 B			Ansvarsrett gitt 06.01.2020			Kommunens saksnr	
Eiendom/ byggsted	Gnr. 188	Bnr. 198	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr. 1 B	Kommune Alver kommune
	Adresse Strandvegen 1 B			Postnr. 5914	Poststed Isdalstø		
Tiltakshaver Freka Invest			Kontaktperson Alf Helge Moldekleiv			Telefon 906 99 000	
Ansvarlig søker Knut Willy Jacobsen			Kontaktperson Knut Willy Jacobsen			Telefon 932 32 240	

Ansvarlig kontrollerende			
Foretak Byggmester Skare AS		Organisasjonsnr. 995 081 954	
Adresse Skarsvegen 771		Postnr. 5912	Poststed Seim
Ansvarlig kontrollør for oppdraget Nils-Jarle Skare		Telefon 56 35 51 51	E-post raymond@byggmesterskare.no
Kontrollører involvert i prosjektet			
Kontrollør Nils-Jarle Skare		Telefon 56 35 51 51	E-post raymond@byggmesterskare.no

Kontrollområde 1 av 1		
Navn Våtrom	Fagområde Våtrom	Tiltaksklasse 1
Ansvarlig kontrollør for kontrollområdet Nils-Jarle Skare		

Ansvarlige foretak (UTF/PRO)		
Foretak 1 av 2 LINDÅS RØR & SANITÆR AS	Type Utførende	Organisasjonsnr. 935 347 920
Adresse Burkhovdane 1	Postnr. 5914	Poststed Isdalstø
Kontaktperson Heine Nævdal	Telefon 464 27 670	E-post heine@lindas-ror.no
Ansvarsområde Rørlegger		
Mottatt dokumentasjon		
• Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtromsmodul 27.01.2020 • Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtromsmodul 27.01.2020 • Produktdokumentasjon for våtromsmodul 27.01.2020		

Foretak 2 av 2 BYGGMESTER MATS GRANBERG AS	Type Utførende	Organisasjonsnr. 822 103 812
Adresse Storbotn 110	Postnr. 5106	Poststed ØVRE ERVIK
Kontaktperson Mats Erik Granberg	Telefon 482 36 933	E-post matgranberg@gmail.com
Ansvarsområde Membranarbeid		
Mottatt dokumentasjon • Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtromsmodul 27.01.2020 • Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtromsmodul 27.01.2020 • Produktdokumentasjon for våtromsmodul 27.01.2020		

Kontrollerte sjekkpunkt		
Sjekkpunkt: 1 Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring	Status Ingen avvik	
Ansvarlig foretak: LINDÅS RØR & SANITÆR AS Heine Nævdal		
Kommentar:		
Sjekkpunkt: 1 Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring	Status Ingen avvik	
Ansvarlig foretak: BYGGMESTER MATS GRANBERG AS Mats Erik Granberg		
Kommentar:		
Sjekkpunkt: 2 Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine	Status Ingen avvik	
Ansvarlig foretak: BYGGMESTER MATS GRANBERG AS Mats Erik Granberg		
Kommentar:		
Sjekkpunkt: 2 Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine	Status Ingen avvik	
Ansvarlig foretak: LINDÅS RØR & SANITÆR AS Heine Nævdal		
Kommentar:		
Sjekkpunkt: 3 Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for våtromsmodul(er)	Status Ingen avvik	
Ansvarlig foretak: LINDÅS RØR & SANITÆR AS Heine Nævdal		
Kommentar:		
Sjekkpunkt: 3 Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for våtromsmodul(er)	Status Ingen avvik	
Ansvarlig foretak: BYGGMESTER MATS GRANBERG AS Mats Erik Granberg		
Kommentar:		

Sjekkpunkt: 4 Sjekk at det er samsvar mellom mottatt produktdokumentasjon og modulen som er brukt	Status Ingen avvik
Ansvarlig foretak: BYGGMESTER MATS GRANBERG AS Mats Erik Granberg	
Kommentar:	
Sjekkpunkt: 4 Sjekk at det er samsvar mellom mottatt produktdokumentasjon og modulen som er brukt	Status Ingen avvik
Ansvarlig foretak: LINDÅS RØR & SANITÆR AS Heine Nævdal	
Kommentar:	
Sjekkpunkt: 5 Sjekk at resultatet av kvalitetssikringen stemmer med det som kan observeres på stedet	Status Ingen avvik
Ansvarlig foretak: LINDÅS RØR & SANITÆR AS Heine Nævdal	
Kommentar:	
Sjekkpunkt: 5 Sjekk at resultatet av kvalitetssikringen stemmer med det som kan observeres på stedet	Status Ingen avvik
Ansvarlig foretak: BYGGMESTER MATS GRANBERG AS Mats Erik Granberg	
Kommentar:	