

DIREKTORATET
FOR BYGKVALITET

NORGESHUS

Plan for uavhengig kontroll

Kommunens saksnr.	Vedlegg
G	Side 1 av 1

Ansværlig kontrollerende

Foretak Norgeshus Hindenes Hus AS

Org.nr 979446586

Eiendom/ byggested

Grn. 24

Bnr. 50

Festenr. Seksj.nr.

Bygnr. Kommune

Alver Kommune

Adresse Svindalsveien 34

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt saker/ tilbakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Prosjekterende bygg	Tegningsliste	Tegning som viser plassering avsluk i plan og høyde	23.08.2019			
FUKTSIKRING AV VÅTROM	Utførende tørmer Utførende membran	Rutine som beskriver ansvarlig foretaks kvalitetssikring av kontrollområdet rutine Dokumentasjon av utf. kvalitetssikring i samsvar med rutine	23.08.2019			
Utførende tørmer Utførende membran	Godkjenningsbevis for membranskjikt Melding om våtrom klart til inspeksjon	Godkjenningsbevis for membranskjikt Innspeksjon av våtrom	10.02.2020 28.01.2020 23.08.2019			
Utførerende rørlegger	Innspeksjon av våtrom Rutine som beskriver ansvarlig foretaks kvalitetssikring av kontrollområdet.	Dokumentasjon av utført kvalitetssikring i samsvar med rutine Produktsertifikat for sluk Innspeksjon av våtrom	29.08.2019 02.09.2019 05.09.2019			
LUFTETTHET	Utførende tørmer	Rutine som beskriver ansvarlig foretaks kvalitetssikring av kontrollområdet Dokumentasjon/måleprotokoll av utført kvalitetssikring i samsvar med rutine	23.08.2019 23.01.2020			