



Gjennomføringsplan

Kommunens sak  
18/2502

side  
1 av 1

~~signature, anex. søker~~

Eiendom/ byggested	Gnr. 477	Bnr. 90	Festem.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune RADØY	Versionsnr. 5	Dato 19.02.2020	Signatur, ann. søker 
							Adresse Austesundvegen 42		HTTP:// 51.59.88.1983/SAFE/AGENIN

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksgruppe (ihhv. prosjektering, utførelse og kontroll)		Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra etiklæring om ansvarssett		Foretakets navn og org.nr.		Kryss for planlagt samsvarsetiklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger		Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet	
All e fagområder i tiltaket	(1)	Ansværlig søker	(2)	Tiltaks- klasser	(3)	Søknad om gangsettings- tiltakseit- trinnsknad	Søknad om midlertidig bruksstillelse	Søknad om ferdigattest	
SØK				1	Arkoconsult AS, 918269665	(4)	(5)	(6)	(9)
PRO		Akitektur – avgrenset til byggets plassering, fasademessig Uniforming og planlosning. Grunnarbeid		1	Arkoconsult AS, 918269665	23.10.18		X	
PRO		Prosjektering av stikkingsdata		1	Farmer Entreprenør AS, 921661274	02.05.19		X	
PRO		Rørleggerarbeid		1	Vest oppmåling AS, 987321679	12.06.19		X	
PRO		Våtrøm		1	Hole VVS AS, 999540708	12.06.19		X	
PRO		Tømrerarbeid og pipe		1	Bygg og Eiendom Vest AS, 818679262	10.06.19		X	
PRO		Ventilasjonsarbeid		1	Bygg og Eiendom Vest AS, 818679262	10.06.19		X	
PRO		Betongarbeid og Radonsikring		1	Bygg og Eiendom Vest AS, 818679262	10.06.19		X	
PRO		Geoteknikk		2	Russeres Rådgiver geologi RRG, 994870866	20.06.19		X	
UTF		Utskifting og innmåling av tiltak		1	Vest oppmåling AS, 987321679	12.06.19		X	
UTF		Rørleggerarbeid		1	Hole VVS AS, 999540708	06.02.20		X	
UTF		Tømrerarbeid og pipe		1	Bygg og Eiendom Vest AS, 818679262	19.02.20		X	
UTF		Grunnarbeid		1	Farmer Entreprenør AS, 921661274	11.02.20		X	
UTF		Ventilasjonsarbeid		1	Bygg og Eiendom Vest AS, 818679262	19.02.20		X	
UTF		Befongarbeid og radonsikring		1	Bygg og Eiendom Vest AS, 818679262	19.02.20		X	
VÅTR		Våtrøm		1	Rune Hestnes Taksering AS, 912080935	19.02.20		X	
KONT		Kontroll av utført tetthetsmåling		1	Rune Hestnes Taksering AS, 912080935	10.02.20		X	
KONT		Fuktsikring av våtrøm		2	Multiconsult Norge AS, 918836519	10.02.20		X	
KONT		Geoteknikk				18.02.20		X	