1	Vognskjul – tas bort, erstattes med et mindre skjul
2	Løa, opprinnelig grunnflate opprettholdes
3	Silo, kollapset 2019, restene revet
4	Bolighus, 173/3
5	Vedhus «skjykkja» - kollapset 2017. Fjernet samme år
6	Privat veg – til Rydland 173/3 og fleire bustader

Rydland 173/3	
Situasjonsplan	
Kartverket	Dato: 20. 12.2020
Tegnet: IH Rydland	Tegning nr: 11