

Ferdigmelding (KF-569)



Referansenummer: V5GH4U

Registrert dato:28.10.2021 12:00:48

Antall vedlegg: 10

Informasjon

Målsetting/beskrivelse av utført arbeid

1 Utvendig stengeventil, tilkoplingssted, kummer mv. skal vises og målsettes nøyaktig. Det skal føres på rørdimensjoner, også for offentlige ledninger

2 Godkjent foretak skal sørge for at det foreligger en situasjonsplan og sosi fil med innmåingsdata som viser vann- og avløpsanlegg slik det er bygd.Situasjonsplanen skal leveres med ferdigmeldingen til kommunen for arkivering

3 Se spesielt Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser pkt. 2.1 og tekniske bestemmelser pkt. 2.5.1.

Eiendom/tiltakshaver

Byggearbeidet gjelder på følgende eiendom

Gnr.

352

Bnr.

56

Om tiltakshaver

Fornavn

Jorunn

Etternavn

Kjønås

Adresse

Rugdeveien 31

Postnummer	5097
Poststed	BERGEN
E-postadresse	joppe-50@hotmail.com
Mobilnummer	97150826

Om søkeren

Utførende rørlegger
Entreprenør/rørlegger SKARSVÅG RØR OG INTERIØR AS
Kontaktperson Merete Skarsvåg
Adresse Melandsvegen 15
Postnummer 5919
Poststed FREKHAUG
Mobil 90835461
E-postadresse post@skarsvag-ror.no
Viser til sak/ref. nr 20/19100-20/81318
Byggearbeidet gjelder på følgende eiendom
Gnr.

352
Bnr. 56
Adresse til eiendommen Kårbøneset 106,5917 Rosslund
Det gis ferdigmelding for <input checked="" type="checkbox"/> Utvendig stengeventil <input checked="" type="checkbox"/> Tilkoplingssted <input checked="" type="checkbox"/> Rørdimensjoner
<input checked="" type="checkbox"/> Jeg bekrefter at korrekt situasjonsplan ligger ved for arkivering

Vedlagt dokumentliste

Jorunn Kjørnås søknad om ferdigattest 28.10.2021.pdf

Jorunn Kjørnås samsvarserklæring ferdigattest 28.10.2021.pdf

Jorunn Kjørnås gjennomføringsplan ferdigattest 28.10.2021.pdf

Situasjonskart G.nr. 352 Br. nr 56 Kårbø 106_5917 Rosslund skisse med biotank_ slamavskiller og filtreringsgrøft trase.pdf

Påkobling off vann Gnr. 352 Br. nr 56.pdf

Inn- Ut fra hus-hytte - Vann og avløp.JPG

Grøft - Bilde av slam skiller og rør i grøft.JPG

Isotermledning krympestrømpe montert ved tilknytting.JPG

Isotermledning isolert med kova skål_ plast og lagt på isoleringsmatte.JPG

Isotermledning isolert helt frem til stoppekran.JPG