

**Fra:** Alice Bigom <alice@abo-ark.no>  
**Sendt:** tirsdag 28. desember 2021 12:14  
**Til:** Postmottak Alver; Hanne Marie Evensen  
**Kopi:** Stian Raunehaug  
**Emne:** 20/7876-21/87367 Frekhaug 323/509- Ferdigattest  
**Vedlegg:** Tilkomst inngangsparti.sos; Løypetona B32 innmålt bygg.sos; Turvei T1.sos; fotodokumentasjon hovedinngangsparti.jpg; stigning Tilkomst inngangsparti.png; Stigning turvei T1.png; Innmåling hus 2.png

Hei Hanne

Sender her svar og dokumentasjon på forespurte opplysninger:

1. Dekke/underlag turvei og lekeclass:  
Fast dekke blir definert slik i TEK 10 §8-6 pkt. 3b;

b) fast og sklisikkert dekke

#### Veiledning til tredje ledd bokstav b ^

Med fast dekke menes dekke som gjør det mulig å kjøre med rullestol og rullator uten at hjulene synker ned i dekket og uten at det blir tungt å kjøre.

Med sklisikkert dekke menes dekke som ved regn og i våt tilstand ikke blir uforholdsmessig glatt og dermed kan utgjøre en fare for fall. Kravet til sklisikkert dekke innebærer ikke krav om varmekabler som holder det fritt for snø og is.

Tilkomstveier og turveier er levert med komprimert grus. På tilkomstvei er det benyttet komprimert grus lav fraksjon ca 4-8mm.

Vi mener da at krav i tek er tilfredsstilt.

2. Se vedlegg innmålingsdata bygg.
3. Se innmålingsdata for turvei og inngangsparti. Kontroll er utført under tilrettelegging.
4. Se fotodokumentasjon hovedinngangsparti.

Håper da søknad er komplett og at tiltakshaver kan få ferdigattest.

På forhånd takk og godt nyttår 😊

Vennlig hilsen  
**Alice Bigom**  
920 68 874



Hamnevegen 53  
Pb.291  
5203 OS

