

Årsrapport for typgodkjente minirenseanlegg

År: **2021**

Leverandør: **Biovac**

Kommune: **4631 - Alver Kommune**

Antall anlegg: **654**

Kode for Type service

I = Igangkjørt
S = Ordinær service
E = Ekstra service

Kode for Avvik

LU = Luktproblemer
UB = Utløpsvann blakket
FB = Brukerfeil
FS = Problemer med flyteslam
SF = Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt
KD = Problemer med kjemikaliedosering
AT = Andre tekniske problemer
BT = Behov for tømning av slam
DT = Dårlig tilgjengelighet til anlegget
KR = Service ikke utført
HB1 = Høy belastning (fra bolia)



Kode for Ti

NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3.

1 = OK ved ankomst.
2 = Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket.
3A = Ikke ok ved avreise, leverantørens ansvar å følge opp.
3B = Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Seksjons nr.	Adresse	Type RenSeanlegg	Oppstart år				
15590	422	25			Rossnesvegen 48 , 5937 BØVÅGEN	FD 5N PEH til Arvid Rikstad	2013				
		Status			Driftsdata						
Ordre nr	Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m ³)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar	
	11307512	8.3.2021	S	FB,HB2	3B	3.3	< 20	---	0	6.5/4	Tank er kraftig deformert av ytre masser, sprukket og lekker inn/ut.
	11326717	1.9.2021	S	HB2,UB	3B	3.3	> 20	---	60	7/21	