

# Visuell tilstandsrapport vedr gbnr 125/10 Keilevegen 137.

Det er etablert fra tidligere vann fra borehull inn i driftsbygning/løe via enebolig.

Det bur 6 personer i huset.

Det er 2 klosett i huset idag.

6 kubikk slamavskiller i betong.  
Ser ok ut. 3 kammer.

Ny klosett og servant fra driftsbygning/løe vert tilkoblet eksisterende slamavskiller.

Ser det som ok med å tilkoble klosett, siden det hovedsakelig kjem til å verte brukt til urinering ved arrangementer som teater og selskap.

03/05-2021



*Einar Stusdal*