

Kommunen sitt saksnr.

20/16.868

ALVER
KOMMUNE

-3 OKT. 2022

Nullstill



Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| Søknaden gjeld | | | | | | | |
|------------------------|---------------|------|---------|-------------|-------------|------------|---------|
| Eigedom/ byggjestad | Gnr. | Bnr. | Festnr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bustadnr. | Kommune |
| | Adressa | | | | Postnr. | Poststad | |
| | 141 | 1 | | | | 18 | ALVER |
| | KVAMSVEGE 118 | | | | 5911 | ALVERSVIND | |

| Ferdigattest | |
|--|--|
| Tilfredsstillert tiltaket krava til ferdigattest? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Dersom nei, fyll ut informasjonen nedanfor |
| Det står att følgjande arbeid av mindre vesentleg betydning som vil bli utført innan 14 dagar: | Dato |
| Type arbeid | |
| Stadfesting av at desse arbeida er utførte vil vere kommunen i hende innan: | Dato |

| Oppdatert dokumentasjon | |
|--|---|
| Er det utført ikkje søknadspåklige endringar/justeringar i forhold til løyvet? | |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei | Dersom ja, legg ved oppdatert situasjonsplan, teikningar eller dokumentasjon som viser kva som er utført. |

| Sluttrapport for avfall | | |
|--|------|----------------------------|
| Sluttrapport av | Dato | skal leggjast ved søknaden |
| Ansvarleg søker forpliktar seg til å sjå til at sluttrapporten vert ajourført og oppbevart | | Vedlegg nr. K - |

| Varmesystem | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|
| Energiforsyning | | Varmefordeling | |
| <input type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol | <input type="checkbox"/> Vassbøren golvvarme | <input type="checkbox"/> Luftoppvarming |
| <input type="checkbox"/> Biobrensel | <input type="checkbox"/> Gass | <input type="checkbox"/> Vassbøren radioator | <input type="checkbox"/> Kamin/omn/peis |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft | <input type="checkbox"/> Olje/parafin | <input type="checkbox"/> Elektriske varmekabler | <input type="checkbox"/> Anna |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø | <input type="checkbox"/> Anna | <input type="checkbox"/> Elektriske panelomnar | |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme | | | <input type="checkbox"/> Ikkje relevant |

| Erklæring | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ein stadfester at tilstrekkeleg dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert eigaren av byggverket |

| Vedlegg | | | | |
|--|--------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| Beskriving av vedlegg | Gruppe | Nr. frå - til | Ikkje relevant | |
| Situasjonsplan, avkøyringsplan | D | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Teikningar, plan, snitt, fasade | E | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Utgreiingar/kart | F | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Gjennomføringsplan | G | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskriving | K | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bustadspesifikasjon i matrikkelen | H | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Uttaler frå andre offentlege myndigheiter | I | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Andre vedlegg | Q | - | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Underskrifter | | | | | |
|--|--|-------------|---|---------------|--|
| Ansvarleg søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) | | | Tiltakshavar (berre for tiltak utan ansvarleg søker pbl § 20-4) | | |
| Føretak | | | Namn | | |
| | | | KJARTAN TOFT | | |
| Kontaktperson | | Telefon | Mobiltelefon | Kontaktperson | |
| | | | | 90294374 | |
| E-post | | | E-post | | |
| | | | 2923 kjartan@guacil.com | | |
| Dato | | Underskrift | Dato | | |
| | | | 3/10-22 | | |
| Gjenta med blokkbokstavar | | | Gjenta med blokkbokstavar | | |
| | | | KJARTAN TOFT | | |