



### TILBAKEMELDING OM UTFØRT ARBEID

Skjemaet skal sendast straks etter at septiktanken er utbetra til:

[post@alver.kommune.no](mailto:post@alver.kommune.no) eller til

Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug

ArkivsakID:	22/5315
Gbnr:	32/29 Nævdal
Adresse:	Nævdal 96
Tiltak:	Lågt nivå og mogleg lekkasje
Eigar:	Britt Hernæs Bredholt - Hans Albert Bredholt
Frist for utbetring av tiltak:	31.12.2022

Skal fyllast ut av eigaren av septiktanken:

Kort utgreiing om arbeidet:	Tanken ble tømt, rengjort og slemmet innvendig. Deretter ble flere strøk med tettningsmasse påført før den ble fylt opp og kontrollert tett 10.07.22. Tanken er senere kontrollert og den er fortsatt tett
Arbeidet er utført av: *	R. Valle Maskin AS
Stad og dato:	Underskrift: Nævdal 1/11 - 2022 

P.S. Vedlegger mail fra R. Valle maskin med bilder tatt ved kontroll av tanken

Mvh.  
Hans

---

**Bilder Nævdal 96**

1 e-post

---

**R VALLE MASKIN** <post@rvallemaskin.no>  
Til: Hans Bredholt <hans.bredholt8@gmail.com>

10. juli 2022 kl. 20:20

Hei!

Slamavskiller Nævdal 96, Myking

Slamavskiller er tetta og testa for lekasje  
10.07.22Mvh  
R. Valle Maskin as  
Linda





Sendt fra min iPhone