

Rapport skjema for 1. service og installasjonskontroll



**BioDisc BA**

<b>INSTALLASJON</b>			<b>KONTROLLØR / AGENT</b>	
Anlegg/Prosjektnavn: Thorsheim, Olav Vassbygdvegen 484 5912 Seim			Kingspan Miljø AS	
Anleggseier / adr: Thorsheim, Olav Kontaktpers: Olav Thorsheim			Adresse	
Tlf.priv +47 456 08 089		Mob.: +47 456 08 089		
Kommune : ALVER ( )				
Tlf.priv	Mob.: +47 456 08 089	Tlf. +47 22 02 19 20	va@kingspan.com	
	olavthorsheim@hotmail.com	Faks		
Anleggstype	Serienummer	Etterpolering	Installasjonsdato	Ordrenummer
BioDisc BA				40765

Annet utstyr lev. av Kingspan:

UTSTYR	Kommentar / Tilstand	Godkjent
Generell tilstand på installasjonen		✓
Adkomst service og slamtømming		✓
Tilstand på tank og deksler		✓
Mulighet for oversvømming av anlegg		✓
Enheten i vater iht. spesifikasjoner		✓
Aksling i vater iht. spesifikasjoner		✓
Inn og utløpsrør fri for hindringer		✓
Biorotor media fester		✓
Mating/utjevning kontrollert/justert		✓
Lagere festet		✓
Smørekopper		✓
Dreieretning på biorotor		✓
Kjede/Rem stramming		✓
Drivhjulsoppstilling		✓
Drivhjul tilstrammet		✓
Støynivå		✓
Kontrollpaneltype og leverandør		✓
Plassering av kontrolltavle		✓
Tavlenr. (serienr)		✓
Dosering tilkoblet		✓
Fellingskjemikalie		✓
Slamreturpumpe		✓
Kontrollpanel tilkopling		✓
Rotasjonsvarsel montert og testet		
GPS kartkode		

Kommentarer:

Annet utstyr på anleggsplassen foruten BioDisc.

Hvis anlegget monteres og fylles med vann, men ikke kan igangkjøres med det samme må motoren fjernes for at denne ikke skal ta skade under lagring i fuktig miljø. Motoren må lagres tørt og frostfritt inntil den kan monteres igjen av servicemann / agent.

Signatur eier	Signatur servicemann	Dato
SANDER	SANDER	