

Henvendelse behandlet	23.11.2022		
Bestiller	MJÅTVEITFLATEN 23 AS		
Kontaktperson, bestiller:	Helen Lundberg	Telefon: 95247387	E-post: helen@synfaring.no
Gateadresse:	Mjåtveitflaten 25	Kommune: Alver	Eiendom: 171/322
Postnummer/-sted:	5918 FREKHAUG		
Navn/Betegnelse	Oppsetting av rubbhall		
Arbeid som skal utføres	Annet: Jodspyd til forankring av hall		
Byggherre	SYNFARING AS		

Geomatikk utfører gravemeldings- og påvisningstjenesten i henhold til avtale med netteier. Denne tilbakemeldingen gjelder de netteiere Geomatikk har avtale med.

Netteier leverer kart og ledningsinformasjon, og Geomatikk tar derfor ikke ansvar for nøyaktigheten og kvaliteten på datagrunnlaget.

Brukere må være oppmerksomme på at kart ikke alltid stemmer med terrenget, og bruken må skje på aktsom vis.

### Viktig informasjon fra Geomatikk AS

Opplysningene er gyldige i 30 dager fra behandlet dato. Dersom arbeidene pågår ut over denne dato, må gravemeldingstjenesten kontaktes på nytt.

### Klarsignal - Ingen infrastruktur innenfor arbeidsområdet

Netteier	Retningslinjer
Telenor Norge Kabel-TV	<i>TELENOR NORGE KABEL-TV eier kabel kun til tomtegrense.</i>
BKK AS Midt	<i>Alt arbeid nær BKK Nett sine anlegg kan medføre livsfare! Gjør deg kjent med innhold i informasjonsvedlegg. Dere står selv ansvarlig for å kontakte de ulike regioner for omlegging, overvåking o.l. Merk: Om ikke annet er avtalt, vær obs på at kart for anlegg som skal påvises ikke ligger vedlagt før etter utført påvisning.</i>
Global Connect	
Eviny Digital AS	<i>Se vilkår for arbeid nær fiberanlegg i vedlegg.</i>
Statnett SF Driftsgruppe Vest	
BKK AS SørVest	<i>Alt arbeid nær BKK Nett sine anlegg kan medføre livsfare! Gjør deg kjent med innhold i informasjonsvedlegg. Dere står selv ansvarlig for å kontakte de ulike regioner for omlegging, overvåking o.l. Merk: Om ikke annet er avtalt, vær obs på at kart for anlegg som skal påvises ikke ligger vedlagt før etter utført påvisning.</i>
BKK Transmisjon	<i>Alt arbeid nær BKK Nett sine anlegg kan medføre livsfare! Gjør deg kjent med innhold i informasjonsvedlegg. Dere står selv ansvarlig for å kontakte de ulike regioner for omlegging, overvåking o.l. Merk: Om ikke annet er avtalt, vær obs på at kart for anlegg som skal påvises ikke ligger vedlagt før etter utført påvisning.</i>
(BKK) Veilys AS	
Telenor Norge	

### Skade på infrastruktur

For å unngå skade på infrastruktur må mottaker av denne tilbakemeldingen gjennomgå vedlagt kart.

Ved feil i områdeavgrensning, eller motstrid mellom kart og tilbakemelding, må mottaker ta kontakt med gravemeldingstjenesten.

Melding om eventuell skade på infrastruktur (Feilmelding) skal skje til netteier så snart som mulig.


Dersom bestiller mener at skaden skyldes feil ved kart, skal skaden også meldes umiddelbart til Geomatikk tlf. 915 09 146 .

Erstatningskrav kan bli reist dersom vilkår ikke er fulgt opp og det oppstår skade på infrastruktur.

Tilbakemeldingen er ikke å anse som grunneiers eller veimyndighetens tillatelse til å foreta arbeid i grunnen.

Med vennlig hilsen

Geomatikk AS  
 Gravemeldingstjenesten



**Indekskart**

Ordrenr: 6219407  
Dato: 23.11.2022

