

# Registrering av vassmålar (KF-463)



Referansenummer: DCCHM2

Registrert dato: 09.01.2023 08:53:38

Talet på vedlegg: 3

## Innleiing

### Eigedom/byggjestad

|             |             |
|-------------|-------------|
| Gnr.<br>445 | Bnr.<br>105 |
| Festenr.    | Seksjonsnr. |
| Bygningsnr. | Bustadnr.   |

### Adresse

Mangersnesvegen 9

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Postnr.<br>5936 | Poststad<br>Manger |
|-----------------|--------------------|

### Ansvarleg føretak

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Organisasjonsnummer<br>918158111 | Namn<br>vest rørservice as |
|----------------------------------|----------------------------|

### Adresse

Solendmyra 2

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Postnummer<br>5936 | Poststad<br>Manger |
|--------------------|--------------------|

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Utført av<br>Tor Erik Skråmestø | Kontaktperson<br>Tor Erik Skråmestø |
|---------------------------------|-------------------------------------|

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Telefon<br>98653222 | E-post<br>vestrorsservice@gmail.com |
|---------------------|-------------------------------------|

Installasjonsarbeida vil bli utførte i samsvar med gjeldande lover, forskrifter og reglement.

Ja

## Tilkopling og vassforsyning

### Tilkoplinga omfattar

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Bygningsart<br><input checked="" type="radio"/> Annan bygning | Grei ut<br>Internat Folkehøgskule |
|---|-----------------------------------|

### Bygget er

Eksisterande bygg

|   |  |
|---|--|
| Tiltaksart<br><input checked="" type="radio"/> Utskifting |  |
|---|--|

| Vassmålares plassering (rom, etasje, etc)<br>Teknisk rom Kjeller   |                            |  |                                     |              |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------|--------------|
| Vassforsyning  |                            |  |                                     |              |
| Dimensjon vassforsyning<br>63mmPE  |                            | Dimensjon vassmålar<br>dn50  |                                     |              |
| Annan informasjon  |                            |  |                                     |              |
| Utstyr som er montert<br><input checked="" type="checkbox"/> Vassmålar                                   |                            |  |                                     |              |
| Montering<br><input type="radio"/> Horisontalt<br><input checked="" type="radio"/> Vertikalt             |                            | Montert tilbakestraumssikring kategori<br><input checked="" type="radio"/> 1 |                                     |              |
| Målarnummer - ny målar   | Målarstand - ny målar      | Dato for montering   | Dato for plombering                 | Plombenummer |
| 41106747   | 00000                      | 21.12.2022   | 21.12.2022                          |              |
| Målarnummer - gammel målar   | Målarstand - gammel målar  | Plombenummer   | Plombe intakt                       |              |
| 49302559   | Må sjekkes av VA/estimeres | Må sjekkes av VA   | <input checked="" type="radio"/> Ja |              |
| Kommentar/merknad<br>Gammal måler var umulig å lese av. Er leveret inn til VA drift på Stølen for sjekk. |                            |  |                                     |              |

### Vedlagt dokumentliste

20221221\_095130.jpg

20221221\_095124.jpg

20221220\_091345.jpg