

**SPYLING, RENSING OG DESINFEKSJON AV VANNLEDNINGER
I HENHOLD TIL VA/MILJØ-BLAD NR. 39**

Tiltakshaver: SANDBLAND HOLDING A/S	Utførende entreprenør: NORVAZY
Desinfeksjon bestilt av: KVIN SOLHEIM	Dato: 15.08.22
Desinfeksjon utført av: RONNY ARNEVIK	Dato: 23.08.22
LEDNINGSDATA	
Sted/gate: LANGMØYAVE	Fra kum: E75_KUM
Evt. tegningsnr./profilnummer:	Til kum: V1 - V100
<input checked="" type="checkbox"/> Nyanlegg	Ledningens innvendige diameter: 180 mm
<input type="checkbox"/> Brudd/lekkasje	Lengde på ledningsstrekning: 194 m
<input type="checkbox"/> Annet:	Rørmateriale: PE 100

FORBEHANDLING

Ja Nei

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spyling foretatt	<input type="checkbox"/>	Tankbil brukt som kilde ved spyling/desinfeksjon
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ledning pluggrenset	<input checked="" type="checkbox"/>	Vann fra eksisterende ledningsanlegg brukt ved spyling/desinfeksjon
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ledning sikret mot innsig		

DESINFEKSJON

Ja Nei

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Desinfeksjon etter VA/Miljø-blad nr.39	<input checked="" type="checkbox"/>	Desinfeksjonsmiddel: Natriumhypokloritt, medgått mengde desinfeksjonsmiddel: 1,1 liter
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Etterjustering foretatt	<input type="checkbox"/>	Kalsiumhypokloritt, medgått mengde desinfeksjonsmiddel: kg
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oppholdstid 24 timer		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Restklor etter 24 timer:		

ETTERBEHANDLING

Ja Nei

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spyling	<input checked="" type="checkbox"/>	Klorfjerningsmiddel: Natriumthiosulfat, medgått mengde klorfjerningsmiddel: 1,2 kg
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spyling ^m /klorfjerning		
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Utslipp av klorholdig vann til godkjent utslippspunkt		

KONTROLL AV VANNKVALITET - Vannprøve tas ut umiddelbart etter spyling/klorfjerning.

<input checked="" type="checkbox"/>	Vannprøve godkjent	Prøvekummens kumnummer:
<input type="checkbox"/>	Vannprøve godkjent med anmerkninger	Sted/gate: MÅKBER
<input type="checkbox"/>	Vannprøve ikke godkjent	Tegningsnr:
<input type="checkbox"/>	Kopi av analyseresultat vedlagt	

ANMERKNINGER

V1 - V100 Ø63mm 85 meter

ER EN OPPFØLGNINGSPRØVE
DA DEN HADDE UTSLAG PÅ
2 HOLLIFORM

Kopi til:

Bekreftelse på riktig utført prosedyre:

<input checked="" type="checkbox"/>	Tiltakshaver/ledningseier
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarlig utførende
<input checked="" type="checkbox"/>	Ansvarlig kontrollerende
<input type="checkbox"/>	Mattilsynet

Ronny Arnevik
For ansvarlig utførende

For tiltakshaver/ledningseier