

# TØMMERAPPORT FOR FETTUTSKILLER

Kommune: Alver Lindås

<b>Bedriftens navn:</b> <u>PSW</u>	<b>Adresse:</b>
<b>Fettutskillerennummer:</b> <u>Seddel 17014</u>	<b>Kontaktperson ved bedriften:</b>

<b>Tømmefrekvens:</b> <input checked="" type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> Forslag til tømmefrekvens _____	
<b>Frity fett:</b> <input type="checkbox"/> Brukes ikke <input type="checkbox"/> Leveres til _____ <input type="checkbox"/> Kastes	
<b>Driftsjournal ajourført:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Skrevet ny driftsjournal:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Rengjøring:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Fettutskilleren er rengjort <input type="checkbox"/> anbefaler rens av utløp <input type="checkbox"/> Undersøkt avløp <input type="checkbox"/> Rengjort utløp	
<b>Prøvetaking:</b> <input type="checkbox"/> Fra prøvetakingskum <input type="checkbox"/> Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum Vannprøve levert: _____	
<b>Vann:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mangler vann ved fettutskiller	<b>Fylt opp med kaldt vann:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Tømmeoperatør <input type="checkbox"/> Kunden

**Eventuelle anmerkninger som må utbedres:**

1% fett lag

<b>Tømmerfirma:</b> <u>Norma 24 Birkeland</u>			
<b>Dato:</b> <u>28/2 - 22</u>	<b>Sign. tømmeoperatør:</b> <u>Ruben Olsen</u>	<b>Dato:</b>	<b>Sign. kunde:</b>