



Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Knarvik Helsetun AS	Kvassnesvegen 48B	188/703			

Dato for tømning	Olje målt i % av våt volum	Slamfang Menge tømt i m3	Anlegg kontrollert av:	Dato for prøvetaking:	Prøve analysert av:	Resultat av prøve:	Merknad:
11.07.2022	0m3	0m3	Gintaras Vaitulevicius	11.07.2022	Eurofins	0,50 mg/l	

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg							
<b>Dato:</b>							
Prøvetakingskum sjekket, tømt og reingjort:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>		
Tømt og reingjort utskiljar:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>		
Reingjort inn/utløp:	Innløp:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	Utløp: :	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>
Kontrollert alle overflater:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>		
<b>Anlegget sin tilstand og eventuelle manglar:</b>							
God tilstand							