

**Fra:** Hector Bernales <bernales@online.no>  
**Sendt:** tirsdag 14. mars 2023 12:27  
**Til:** Roger Fanavoll Fjellsbø  
**Emne:** Fwd: Slamavskiller

----- Opprinnelig melding -----

**Emne:**Slamavskiller

**Dato:**13.03.2023 21:29

**Fra:**R VALLE MASKIN <[post@rvallemaskin.no](mailto:post@rvallemaskin.no)>

**Til:**"[bernales@online.no](mailto:bernales@online.no)" <[bernales@online.no](mailto:bernales@online.no)>

Hei!

Slamavskiller Gnr: 311 Bnr: 33 og 34, Vassbygdvegen 293, 5919 Frekhaug.

Det blei opplyst at det var lekkasje i alle tre kammer, men det viste seg at det bare var lekkasje i kammer ein.

Tanken er reparert og lekkasje testa og funnet ok. 07.03.2023

Mvh

R. Valle Maskin as

Linda







Sendt fra min iPhone