

Fra: Karsten Korneliussen <kkorneli@online.no>
Sendt: tirsdag 9. mai 2023 18:36
Til: Postmottak Alver
Kopi: Arthur Korneliussen
Emne: saknr.: 22/3425.
Vedlegg: Fosse Bruk[82438].pdf;
345782741_245909318091818_4365233155142366057_n.jpg;
346007614_627339325956665_7608840578850396712_n.jpg;
345939563_195994379507763_8839985825943657334_n.jpg;
345846721_933911267732770_564369460900917945_n.jpg

Hei

Viser til sak nr 22/3425,lågt nivå i slamavskiljaren.

Tanken vart grave frem,lekasje punkt vart funne.Det har tydeligvis vert setninger i terrenget som har ført til lekasjen. Tanken vart reingjort fra utsiden,påført Epoksyim,Mapepoxy (Betonglim) og støypt rundt/under. (3,5 m3 B-35 tilsatt 4% silica).Har i ettertid fulgt med nivået i tanken og det stiger,det er heller ikkje observert noko lekkasje fra tanken.

Arbeidet er utført av Arthur Korneliussen og undertegne ,Arthur har meir en 40 års erfaring innen betongarbeid og er også fagarbeider i faget.

Mvh

Karsten Korneliussen

Mob: 95942251