

Gbnr 1/12 ↑

Gbnr 1/403 ↑

Sikringsarbeid/grenser

Bilde ovanfor viser ein del pkt/område som me, eigarane av gbnr 1/403 meiner må utbetrast/rettast på når sikringsarbeidet på tilkomstvegen mot gbnr 1/399 skal gjennomførast.

Punkta/områda er merka slik på bildet:

- 1 **Grenselinjer** 2 **Område med laus stein** som må fjernast (på gbnr 1/403)
- 3 **Stein som kan falla ut** 4 **Gjerde – not, midlertidig sikring, skal flyttast fram til kant**
- 5 **Grensepunkt** – må oppmålast og merkast. *eitt gr.pkt ligg utanfor bildekant*





