


Gjennomføringsplan

Ansvarlign søker Hammar-Kameratane AS		Organisasjonsnummer 983091539	Tiltaksklasse 1	Dato.	Signatur, ansv. søker 				
Eiendom/ byggested	Gnr. 444	Bnr. 74	Festn. 0	Seksj.nr. 0	Bygn.nr. Alver	Kommune Alver	Adresse Mangersnesvegen	Postnr. 5936	Poststed MANGER

Beskrivelse av funksjon, ansvarsområde, tiltaksklasse		Foretakets navn og org.nr.		Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstattes med dato når denne foreligger					Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Funksjon (PRO, UTF, KONTROLL)	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarstett	Tiltaks- klasse	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SØK	Ansvarleg søker	1	Hammar-Kameratane AS, 983091539					X	
PRO	Arkitektur for enebolig (inkl. bygn.fysikk og konstruksjonssikkerhet)	1	EA SMITH AS avd. HIBA HUS, 816051142		12.05.23				X
PRO	NBI gjelder kun PRO vedr. trekonstruksjon - ikke PRO mur/betong								
PRO	Veg- og grunnarbeider	1	ENTREPRENØR RUINE ULVATN AS, 853167452		23.05.23				X
PRO	Sanitæranlegg med tilhørende ledningsnett	1	Hjelmås VVS AS, 988410586		25.05.23				X
PRO	Vannbåren varme anlegg	1	Hjelmås VVS AS, 988410586		25.05.23				X
PRO	Murer og betongarbeider	1	Taule Bygg AS, 974433117		06.06.23				X
PRO	Radonsperre	1	Taule Bygg AS, 974433117		06.06.23				X
PRO	Oppføring av pipe	1	Taule Bygg AS, 974433117		06.06.23				X
PRO	Våtromsarbeid	1	Taule Bygg AS, 974433117		06.06.23				X
UTF	Utsikking/innmåling av tiltaket	1	SH OPPMÅLING AS, 913864344					X	
UTF	Veg- og grunnarbeider	1	ENTREPRENØR RUINE ULVATN AS, 853167452					X	
UTF	Sanitæranlegg med tilhørende ledningsnett	1	Hjelmås VVS AS, 988410586					X	
UTF	Vannbåren varme anlegg	1	Hjelmås VVS AS, 988410586					X	
UTF	Betongarbeid inkl. radon pipe og våtrom	1	Alfred Mjelde, 970183116					X	
UTF	Tømrearbeid og ventilasjon	1	JAN KJETIL HELLAND, 977507219					X	
Kontroll	Kontroll av våtrom	1	Kleivdal Taksering AS, 916271654					X	
Kontroll	Kontroll av lufttetthet i bolig	1	Kleivdal Taksering AS, 916271654					X	

