

**Fra:** birkeland@norva24.no  
**Sendt:** onsdag 16. august 2023 14:06  
**Til:** Postmottak Alver  
**Kopi:** NGIR Forvaltning; Slam  
**Emne:** VS: Septiktømming - oppdrag med mangel - Alver: Meland 4631-347/38, Dato 03.08.2023 12:15, AnleggID 67560, Avtalenr 14846, Anleggsnr 67560

Hei

Gjelder Gbn 347/38 Alver Kommune

Registrert med filler i tank

Link

til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=67560&oppdragid=2679357&filnamn=Y2023>  
bild [M08d03H12m14s40h810A256.jpg](#)

et

Link

til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=67560&oppdragid=2679357&filnamn=Y2023>  
bild [M08d03H12m14s43h268A256.jpg](#)

et

Med vennlig hilsen

**Trine Ekren**

Mob: +47 99 41 14 87

E-post: [trine.ekren@norva24.no](mailto:trine.ekren@norva24.no)

Nettside: [www.norva24.no](http://www.norva24.no)

**NORVA**<sup>24</sup>  
vi hjelper alltid

---

**Fra:** [birkeland@norva24.no](mailto:birkeland@norva24.no) <[birkeland@norva24.no](mailto:birkeland@norva24.no)>

**Sendt:** torsdag 3. august 2023 12:15

**Til:** [birkeland@norva24.no](mailto:birkeland@norva24.no)

**Emne:** Septiktømming - oppdrag med mangel - Alver: Meland 4631-347/38, Dato 03.08.2023 12:15, AnleggID 67560, Avtalenr 14846, Anleggsnr 67560

Dette oppdraget er med mangel:

Kommune 4631 Alver: Meland

Gnr/Bnr 347/38

Adresse Skurtveitvegen 2

Eigar Skjelanger Charlotte

AnleggID 67560

OppdragID 2679357

Avtalenr 14846

Anleggsnr 67560

Årsak **Framandelement i tanken.**

*Dette er ein automatgenerert e-post*  
Svaradresse: [birkeland@norva24.no](mailto:birkeland@norva24.no)