



Ferdigattest for saksnr. 160/20(tilbygg til bustad):

Tilbakemelding for saksnr. 747/22(nybygg garasje):

Det vert vist til ovannemnde saker, og stadfestar følgjande:

Tilbygg til bustad , saksnr. 160/20: Tiltaket er fullført, men med vesentlig mindre tilbyggsareal enn som omsøkt. Er godkjent med bygd areal på 38.4 m², men utført med bygd areal på 19.8 m². Kun midterste del av det godkjente tilbygget er utført. Orsaka til det er m.a. estetiske omsyn. Sjå vedlagte bilde. Det er ikkje aktuelt å utføre resterande del.

Koordinater: Er beden om i vedtaket, men etter samtale med oppmålingsavd. i Alver kommune skal ikkje det vera nødvendig for dette tilbygget. Namn på kontaktperson på oppmålingsavd. kan oppgjevast om behov.

Nybygg -garasje, saksnr. 747/22: Meldar med dette at garasjen bygd i samsvar med søknaden

Mvh.

Terje Fauske

05.09.2023

Vedlegg: Søknad om ferdigattest for 160/20

160/20



Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder				
Gnr. / Bnr. / F.nr	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
Eiendom/ byggsted	103/1			Alvør
Adresse Fjellangersvingane 189, 5955 LINDÅS				

Ferdigattest	
Tilfredsstiller tiltaket kravene til ferdigattest?	☒ Ja ☐ Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.
Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager:	
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:	Dato

Oppdatert dokumentasjon	
Er det foretatt ikke søknadsppliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen?	
☒ Ja ☐ Nei	Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.

Sluttrapport for avfall	
Sluttrapport av	vedlegges søknaden.
Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart.	☒ Ikke relevant

Varmesystem			
Energiforsyning		Varmefordeling	
☒ Elektrisitet	☐ Sol	☐ Vannbåren gulvvarme	☒ Luftoppvarming
☒ Biobrensel	☐ Gass	☐ Vannbåren radioator	☐ Kamin/ovn/peis
☒ Varmepumpe - luft	☐ Olje/parafin	☒ Elektriske varmekabler	☐ Annet
☐ Varmepumpe - berg/sjø	☐ Annet	☒ Elektriske panelovner	☐ Ikke relevant
☐ Fjernvarme/spillvarme			

Erklæring	
☒ Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier	☐ Ikke relevant

Vedlegg				
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Ikke relevant	
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	0 - 5	☐	
Tegninger, plan, snitt, fasade (snitt som omsøkt (160/20) + fargebilder)	E		☐	
Redegjørelser/kart	F		☐	
Gjennomføringsplan	G		☐	
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse	K		☐	
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H		☐	
Uttalelser fra andre offentlige myndigheter	I		☐	
Andre vedlegg - Vedlagt skriv Q	Q		☐	

Underskrifter			
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)		Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl 20-4)	
Navn		Navn	
Terje Fauske		Terje Fauske	
Kontaktperson	Telefon	Kontaktperson	Telefon
	90601062	Terje Fauske	90 60 10 62
E-post		E-post	
fauske.terje@icloud.com		fauske.terje@icloud.com	
Dato	Underskrift	Dato	Underskrift
05.09.2023	Terje Fauske	05.09.2023	Terje Fauske
Gjentas med blokkbokstaver	TERJE FAUSKE	Gjentas med blokkbokstaver	TERJE FAUSKE