

**Fra:** birkeland@norva24.no  
**Sendt:** torsdag 21. september 2023 14:40  
**Til:** Postmottak Alver  
**Kopi:** Slam; NGIR Forvaltning  
**Emne:** VS: Septiktømming - oppdrag med mangel - Alver: Meland 4631-314/17, Dato 21.09.2023 14:06, AnleggID 61157, Avtalenr 13198, Anleggsnr 61157

Hei

Gjelder Gbn 314/17 Alver Kommune

Ligger mye boss, våtserviett,qtips og malerkost i tank

Med vennlig hilsen

**Trine Ekren**

Økonomi- og driftsmedarbeider

Mob: +47 99 41 14 87

E-post: [trine.ekren@norva24.no](mailto:trine.ekren@norva24.no)

Nettside: [www.norva24.no](http://www.norva24.no)



---

**Fra:** [birkeland@norva24.no](mailto:birkeland@norva24.no) <[birkeland@norva24.no](mailto:birkeland@norva24.no)>

**Sendt:** torsdag 21. september 2023 14:07

**Til:** [birkeland@norva24.no](mailto:birkeland@norva24.no)

**Emne:** Septiktømming - oppdrag med mangel - Alver: Meland 4631-314/17, Dato 21.09.2023 14:06, AnleggID 61157, Avtalenr 13198, Anleggsnr 61157

Dette oppdraget er med mangel:

Kommune 4631 Alver: Meland

Gnr/Bnr 314/17

Adresse Melandsvegen 111

Eigar Leivestad Stian

AnleggID 61157

OppdragsID 2694546

Avtalenr 13198

Anleggsnr 61157

Årsak **Framandelement i tanken.**

Link til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=61157&oppdragid=2694546&filnamn=Y2023M09d21H14m05s11h778N0.jpg>  
bildet

Link til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=61157&oppdragid=2694546&filnamn=Y2023M09d21H14m05s21h572N0.jpg>  
bildet

*Dette er ein automatgenerert e-post*  
Svaradresse: [birkeland@norva24.no](mailto:birkeland@norva24.no)