

E 5



Muren i forkant ligger der nøstet lå, og var seget ut.
NB! Bildet er tatt på fjære sjø

Muren mot sør er forblandet med naturstein for å
skjule den stygge cementmuren,

Vi måtte inn der trillebåren lig-
ger for å finne fast fjell. (2.5 m
inn på denne siden)

E 6



Kuttet 20 cm av cementmuren i forkant for at tørrmuren ikke skulle komme lenger ut enn den eksisterende muren til nøstet.

Her vises det hvor langt inne det var fast fjell.