

Gjennomføringsplan

Ansvarlig søker Hammar-Kameratane AS		Organisasjonsnummer 983091539	Tiltaksklasse 1	Dato. 03.09.2021	Signatur, ansv. søker 			
Eiendom/ byggested	Gnr. 349	Bnr. 1	Festl.nr. 0	Saksj.nr. 0	Bygn.nr. Aiver	Adresse Ievegen 196A	Positr. 5917	Poststed Rossland

Beskrivelse av funksjon, ansvarsområde, tiltaksklasse		Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertillegg				Søknad om igangsettings-tiltateise/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdiggjæst	Søtt kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Funksjon (PRO, UTF, KONTROLL)	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse	Foretakets navn og org.nr.	Søknad om rammetillatelse	Søknad om ferdiggjæst				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
SØK	Ansvarleg sekar	1	Hammar-Kameratane AS, 983091539				03.09.21	X	
PRO	Arkitekturprosjektering	1	Hammar-Kameratane AS, 983091539		18.11.20			X	
PRO	Gjeld prosjektering av resterande del, ikkje det som allerede er utført	1	Vest Rørservice AS 918158111		17.11.20			X	
PRO	Sanitær og varmelegg	1	Flexit AS 926398806		26.11.18		10.06.21	X	
PRO	Gjeld resterande arbeid, ikkje utført arbeid	1	Stendal VVS AS 980626180		29.11.18			X	
PRO	Ventilasjonsanlegg	1	Fasader og Glass AS 953368218					X	
PRO	Montering av renseanlegg + sanitærlegg i bolig	1	Hammar-Kameratane AS, 983091539				03.09.21	X	
PRO	Glassfasade i bolig	1	Hammar-Kameratane AS, 983091539				03.09.21	X	
UTF	Tomrørande inkl. våtrom	1	OK Charter AS 942342713				28.06.21	X	
UTF	Gjeld resterande arbeid, ikkje det som allerede er utført	1	Stendal VVS AS 980626180				10.06.21	X	
UTF	Ventilasjon	1	Fasader og Glass AS 953368218				01.09.21	X	
UTF	Veil., grunnarbeider og betong	1	Protan Entreprenør Hordaland AS 897277042				04.06.21	X	
UTF	Montering av renseanlegg + sanitærlegg i bolig	1	Vest Rørservice AS 918158111				31.08.21	X	
UTF	Glassfasade i bolig	1						X	
UTF	Takararbeider	1						X	
UTF	Sanitær og varmelegg	1						X	
UTF	Gjeld resterande arbeid, ikkje utført arbeid	1						X	
UTF	Tomrørande fram til 11.06.2020	1	Bjorn Erling og Else Marie Waage, sjoelbyggjar		14.01.21			X	



Gjennomføringsplan

Ansvarelig søker Hammar-Kameratane AS		Organisasjonsnummer 983091539	Tiltaksklasse 1	Dato. 03.09.2021	Signatur, ansv. søker 				
Eiendom/ byggested	Gnr. 349	Bnr. 1	Festnr. 0	Seksj.nr. 0	Bygn.nr. 0	Kommune Alver	Adresse Ievegen 196A	Posimr. 5917	Poststed Rossland

Funksjon (PRO, UTF, KONTROLL)	Beskrivelse av funksjon, ansvarsområde, tiltaksklasse			Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring			Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet	
	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse	Foretakets navn og org.nr.	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse		Søknad om ferdigattest
(1) Kontroll	(2) Kontroll av våtrom	(3) 1	(4) Kleivdal Taksering AS 916271654	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kontroll	Kontroll av lufttethet i bolig	1	Kleivdal Taksering AS 916271654				16.08.21	X
Kontroll	Kontroll av utført tomtearbeid pr. 11.06.2020	1	Kleivdal Taksering AS 916271654		21.01.21		16.08.21	X



Kommunens saksnr. G - 3 Side 2 av 3

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarelig kontrollerende	Foretak KLEIVDAL TAKSERING AS	Org.nr 916271654	Versjonsnr.	Dato 16.08.2021	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Torgeir Kleivdal</i>	
Eiendom/byggested	Gnr. 349 Bnr. 1	Bygn.nr. Kommune 4631 ALVER	Adresse IEVEGEN 196			Posisr. 5917 Poststed ROSSLAND

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Kontroll av våtrom	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran.				
Kontroll av lufttettethet i bolig	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet. Dokumentasjon/måleprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tetthetsmåling.				