

Fyll inn relevant informasjon for del tiltaka du har fått tilskot til i samsvar med vedtaksbrevet.  
Grøftkart i samsvar med krav til slike kart i vedtaksbrevet, er nødvendig dokumentasjon for å få utbetalt tilskot.  
Legg også ved aktuell tilleggsdokumentasjon på at arbeidet er gjort som vedlegg til oppmodning om utbetaling.

Type utbetalingsoppmodning	
Oppgje om du ber om en delutbetaling eller sluttutbetaling	Delutbetaling <input type="checkbox"/>
	Sluttutbetaling <input checked="" type="checkbox"/>

Saksnummer	
Oppgje saksnummer slik det er gjeve opp i vedtaksbrevet	2022/3152, Agros 188066

Dreneringsarbeid og tiltak	
Er arbeidet utført i samsvar med planen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
	Nei <input type="checkbox"/>
Omtale av eventuelle avvik frå planen	
Er dreneringsarbeidet ferdig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
	Nei <input type="checkbox"/>
Når vart arbeidet i tilfelle avslutta?	April 2023
Tal dekar drenert/grøfta	ca. 2 daa
Tal meter grøfta	ca. 60
Er sikringstiltak for inntakskummar og utløp utført i samsvar med planen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
	Nei <input type="checkbox"/>
Omtale av eventuelle avvik frå planen	
Kven har utført dreneringa?	Søkjar med familie

Kostnadar	
Kostnadar med materiale og arbeid (ekskl. mva.)	
Materiale	kr 1 600
Arbeid	kr 100 t. å kr 200 = kr 20 000
<b>Sum kostnadar</b>	<b>kr 21 600</b>

Kommentar
<p>All graving er gjort med spade, gruspikke, slegge og spitt. I grøftene er det lagt drenerør (75 og 110)</p> <p>Så er det steinsett ved sida av og prukk over. På toppen er det ull frå villsau (og litt fjør frå gamle putar).</p> <p>Vedlagt følger kart med grøftene innteikna og 4 foto som viser steinsatte grøfter. Svein Arne Vågane frå landbrukskontoret har kontrollert og godkjent dei ferdige grøftene.</p> <p>Eg bed om at tilskotel - kr 1 800 - vert utbetalt.</p>

Vend.

Krossøy, 25/4-23 - Mikkel Krossøy

Vedlegg.

Kbvt som viser ferdige grøfter.

4 foto som viser skemmette og pukkete grøfter.