

PRØVETAKING VED BADEPLASSAR I NORDHORDLAND OG GULEN SOMMAREN 2023 – PRØVEUTTAK I MAI

43 badeplassar i Nordhordland og Gulen vart undersøkt i mai.

Eit utval av badeplassar vert kontrollert for **tarmbakteriar**. Miljøretta helsevern har ikkje kapasitet til å kontrollere alle badeplassar i regionen.

Analyseresultatata vart vurdert etter [EUs badevannsdirektiv](#).

Det vart undersøkt på **E.coli og intestinale enterokokker** (tarmbakteriar) dette for å kontrollere om det er tilførsel av «fersk avføring» som kan kome av ev. kloakk.

NB!

I ferskvatn kan det oppstå algevekst. Ein kan ikkje sjå bort frå at det kan førekomme oppblomstring av blågrønalgar (cyanobakteriar). Cyanobakteriar kan produsere toksiner (giftstoffar) og lukt- og smaksstoffar. Kontakt med toksinene kan gi hudirritasjonar og forgiftingar. Bading frarådst.

Svelging av vatn med høgt algeinnhold kan medføre oppkast, diare og magesmerter. Hudkontakt kan gi blemmer og hudirritasjonar.

Det er viktig at hundar heller ikkje får bade i vatn med sterk oppblomstring av cyanobakteriar, då dei som regel vil drikke av vatnet.

Alle må sjølv vurdere forholda på badeplassane dei besøker.

➤ Resultat av prøvetaking (tarmbakteirar):

EUs kvalitetsnormer vurderer friluftsbad etter kategoriane:

Utmerket, god, tilstrekkelig, eller dårlig.

Salt – eller brakkvatn:

EU-direktiv:

Parameter	Utmerkt	God	Tilstrekkeleg	Dårleg
E.coli/100ml	250*	500*	500**	> 500***
Intestinale enterokokker/100 ml	100*	200*	185**	> 185***

*Basert på at 95% av prøvene skal være bedre enn angitt

** Basert på at 90% av prøvene skal være bedre enn angitt

*** Basert på at mer enn 10 % av prøvene er dårligere enn angitt verdi

Ferskvatn:

EU-direktiv:

Parameter	Utmerkt	God	Tilstrekkeleg	Dårleg
E.coli/100ml	500*	1000*	900**	> 900***
Intestinale enterokokker/100 ml	200*	400*	330**	> 330***

*Basert på at 95% av prøvene skal være bedre enn angitt

** Basert på at 90% av prøvene skal være bedre enn angitt

*** Basert på at mer enn 10 % av prøvene er dårligere enn angitt verdi

	Alver – 23 stk	Dato	Vasskvalitet
1	Kvamsvågen	10.05.23	Utmerkt

2	Vallevika, Seim	10.05.23	Utmerkt
3	Fisketangen, Seim	10.05.23	Utmerkt
4	Vågseidestranda, Lindås	10.05.23	Utmerkt
5	Spjeldneset, Lindås	10.05.23	Utmerkt
6	Nautevågen, Fanebust	10.05.23	Utmerkt
7	Skjelvika, Vabø	10.05.23	Utmerkt
8	Myking	10.05.23	Utmerkt
9	Kvernhusvika, Eknes	10.05.23	Utmerkt
10	Litlevågen, Fyllingsnes	10.05.23	Utmerkt
11	Hjelmås kai	10.05.23	Utmerkt
12	Badevika, Frekhaug	10.05.23	Utmerkt
13	Haltejohansvika, Frekhaug	10.05.23	Utmerkt
14	Fløksand	10.05.23	Utmerkt
15	Hestnesvatnet	10.05.23	Utmerkt
16	Smineset, Litlebergen	10.05.23	Utmerkt
17	Bøtjørna, Bøvågen	03.05.23	Utmerkt
18	Byngja, Bøvågen	03.05.23	Utmerkt
19	Vågenes Camping, Radøy	03.05.23	Utmerkt
20	Nesvatnet, Manger	03.05.23	Utmerkt
21	Solheimsvika, Austmarka	03.05.23	Utmerkt
22	Hillandsvatnet	03.05.23	Utmerkt
23	Alverneset, Isdalstø	03.05.23	Utmerkt
	Austrheim – 6 stk	Dato	Vasskvalitet
24	Årvika, Fønnes	03.05.23	Utmerkt
25	Mastrevikane v/slipp	03.05.23	Utmerkt
26	Mastrevikane v/båter	03.05.23	Utmerkt
27	Øksnes	03.05.23	Utmerkt
28	Finnsvågen, Austrheimvågen	03.05.23	Utmerkt
29	Solesjøen	03.05.23	Utmerkt
	Gulen – 9 stk	Dato	Vasskvalitet
30	Steinsvatnet, Sløvåg	09.05.23	Utmerkt
31	Tausevika, Byrknes	09.05.23	Utmerkt
32	Siletjørna, Byrknes	09.05.23	Utmerkt
33	Sandevika, Sande	09.05.23	Utmerkt
34	Eivindvik	09.05.23	Utmerkt
35	Sollibotn, Eivindvik	09.05.23	Utmerkt
36	Dingjevågen	09.05.23	Utmerkt
37	Brossvikvatnet	09.05.23	Utmerkt
38	Hauglandsfjæra, Brekke	09.05.23	Utmerkt

	Masfjorden – 4 stk	Dato	Vasskvalitet
39	Merkesdal badeområde	09.05.23	Utmerkt
40	Ådnevika (Sandnesvika)	09.05.23	Utmerkt
41	Areklettsanden	09.05.23	Utmerkt
42	Haugsvær bade plass	09.05.23	Utmerkt
	Fedje – 1 stk	Dato	Vasskvalitet
43	Husavatnet	03.05.23	Utmerkt