

Fra: Bjørn Bjørge Torsvik Størkensen
Sendt: mandag 8. mai 2023 12:49
Til: Post Austrheim; Asbjørn Nagell Toft
Emne: VS: Septiktømming - oppdrag med mangel - Austrheim 4632-139/46, Dato 27.04.2023 10:23, AnleggID 74859, Avtalenr 2609, Anleggsnr 74859

Hei
Registrerer dere denne på eiendommen

Med vennleg helsing
Bjørn Bjørge Torsvik Størkensen
Ingeniør – Fagansvarleg VA
Teknisk avdeling
.....

Austrheim kommune
Telefon: 56162000
www.austrheim.kommune.no

Eg gjer merksam på at dette ikkje er ei privat e-postadresse.
All e-post vert vurdert for eventuell journalføring i kommunen sitt sak- og arkivsystem

Frå: birkeland@norva24.no <birkeland@norva24.no>
Send: 8. mai 2023 08:21
Til: Bjørn Bjørge Torsvik Størkensen <bjorn.storkersen@austrheim.kommune.no>
Emne: VS: Septiktømming - oppdrag med mangel - Austrheim 4632-139/46, Dato 27.04.2023 10:23, AnleggID 74859, Avtalenr 2609, Anleggsnr 74859

Hei!

Anlegget under er registrert med feil. Bilete viser tydeleg ein forskyving i kumringane.

Sjå lenkjer for bilete

Med beste helsing

Oddvar Vigdal
Driftskordinator avd Sløvåg
Norva24 Birkeland

Mob: +47 902 48 127
E-post: oddvar.vigdal@norva24.no
Nettside: www.norva24.no

Fra: slovag@norva24.no <slovag@norva24.no>

Sendt: torsdag 27. april 2023 10:23

Til: birkeland@norva24.no

Emne: Septiktømming - oppdrag med mangel - Austrheim 4632-139/46, Dato 27.04.2023 10:23, AnleggID 74859, Avtalenr 2609, Anleggsnr 74859

Dette oppdraget er med mangel:

Kommune 4632 Austrheim

Gnr/Bnr 139/46

Adresse Solesjøen 3

Eigar Semmingsen Emil Martin

AnleggID 74859

OppdragID 2623066

Avtalenr 2609

Anleggsnr 74859

Årsak **Dårleg lok. Framandelement i tanken.**

Link til bildet <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=74859&oppdragid=2623066&filnamn=Y2023M04d27H10m22s06h336A264.jpg>

Link til bildet <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=74859&oppdragid=2623066&filnamn=Y2023M04d27H10m22s09h990A264.jpg>

Dette er ein automatgenerert e-post

Svaradresse: slovag@norva24.no