

Kunde	Fra
22558 - Fedje kommune Teknisk etat Teknisk etat "Ånneland, Husa" 5947 FEDJE	Biovac Environmental Technology AS Jekslevei 59 2016 Frogner Org. nr.: 985660492 Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11396963 Dato: 03.05.2023 Servicerepresent... Jørund Brakstad Kontrakt: 62060 - 695 Husanlegg kl 2	Husa (Roald Husa) 5947 Fedje	Fedje kommune 561 65 100

Installasjonssted/utstyr
Navn: 62060 - Husanlegg. kl.2 til Fedje kommune

Generell informasjon	
Ferdigdato: 02.06.2023	Prioritet: Normal
Fakturastatus: Ikke fakturert	Ordrekategori: Ordinær Service Biovac
Fakturatype: Regning	Kommunetilhørighet : 4633 - Fedje kommune
Pris:	Anleggstype: 695 Husanlegg kl 2
	Gårds og bruks num...


Utført av
Frode Brakstad

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99903001	Service Biovac Husanlegg Klasse 2	1	Stk	

**Ordinær service husanlegg kl.2 versjon 2020 - 62060-Husanlegg. kl.2 til Fedje kommune**

Beskrivelse	Verdi	Info
PH	Utført 6	
Temp	Utført 12 °C	
Turbiditet avlest under 20	Nei	
AT=Andre tekniske problemer	Ja	
FB=Brukerfeil	Nei	
LU=Luktproblemer	Nei	
UB=Utløpsvann blakket	Nei	
FS=Problememer med flyteslam	Nei	
SF=Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt	Nei	
DT= Dårlig tilgjengelighet til anlegget	Nei	
HB1=Høy belastning (fra bolig)	Nei	
HB2=Høy belastning (overvann/drensvann)	Nei	
KR= Er alle servciepunkter fulgt iht. servcieinstruks?	Ja	
Var kunden tilstede under service?	Nei	
Tilstand	2=Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket	
<b>Nødvendig tiltak som er utført eller må utføres</b>		
Kommentar/Hva er gjort ved eventuelt avvik	Flottør hang inne.	
Behov for tømning av anlegget	Nei	

02.06.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters 'F' and 'B' with a horizontal line above and below the letters.

Frode Brakstad