

| Kunde   | Fra  |
|---|--|
| 22558 - Fedje kommune<br>Teknisk etat<br>Teknisk etat<br>"Ånneland, Husa"<br>5947 FEDJE | Biovac Environmental Technology AS<br>Jeksleveien 59<br>2016 Frogner<br>Org. nr.: 985660492<br>Avdeling: Miljøteknik Vest<br>E-post: Service@biovac.no |

| Ordre/dato  | Arbeidssted                                       | Kontakt                     |
|---|---|-----------------------------|
| Ordrenr.: 11396967<br>Dato: 03.05.2023<br>Servicerepresent... Jørund Brakstad<br>Kontrakt: 62227 - 695 Husanlegg kl 2 | Tekn. etat<br>Mrk. Jostein Ånneland<br>5133 FEDJE | Fedje kommune<br>561 65 100 |

| Installasjonssted/utstyr                        |
|---|
| Navn: 62227 - Husanlegg. kl.2 til Fedje kommune |

| Generell informasjon          |   |
|-------------------------------|---|
| Ferdigdato: 02.06.2023        | Prioritet: Normal                         |
| Fakturastatus: Ikke fakturert | Ordrekategori: Ordinær Service Biovac     |
| Fakturatype: Regning          | Kommunetilhørighet : 4633 - Fedje kommune |
| Pris:                         | Anleggstype: 695 Husanlegg kl 2           |
|                               | Gårds og bruks num...                     |

| Utført av      |
|----------------|
| Frode Brakstad |

| Materiell |                                   |        |       |               |
|-----------|-----------------------------------|--------|-------|---------------|
| Varenr.   | Beskrivelse                       | Antall | Enhet | Produktgruppe |
| 99903001  | Service Biovac Husanlegg Klasse 2 | 1      | Stk   |               |

**Ordinær service husanlegg kl.2 versjon 2020 - 62227-Husanlegg. kl.2 til Fedje kommune**

| Beskrivelse  | Verdi            | Info |
|--|------------------|------|
| PH   | Utført 4.5       |      |
| Temp   | Utført 14 °C     |      |
| Turbiditet avlest under 20                             | Nei              |      |
| SV 30  | Utført 600       |      |
| KR= Er alle servciepunkter fulgt iht. servcieinstruks? | Ja               |      |
| Var kunden tilstede under service?                     | Ja               |      |
| Tilstand   | 1=Ok ved ankomst |      |
| <b>Nødvendig tiltak som er utført eller må utføres</b> |                  |      |
| Kommentar/Hva er gjort ved eventuelt avvik             |                  |      |
| Behov for tømning av anlegget                          | Nei              |      |

02.06.2023

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' and 'B' intertwined, with a horizontal line above and below the letters.

Frode Brakstad