



Håkon Sæverås
Sæveråsvegen 420
5957 MYKING

Referanser:
Dykkar:
Vår: 16/1115 - 16/10173

Saksbehandlar:
Anne Lise Molvik
anne.lise.molvik@lindas.kommune.no

Dato:
15.04.2016

Registrert melding om knust septiktank. Varsel om pålegg og tvangsmulkt - gbnr 42/14 Sævrås.

Lindås kommune har 01.04.2016 motteke melding frå føretaket Johny Birkeland Transport AS om at septiktanken på egedomen er knust.

Når det er fare for forureining i strid med lova eller vedtak i medhald av lova, skal den ansvarlege for forureininga sørge for tiltak for å hindra at forureining skjer. Når forureining har oppstått skal den ansvarlege sørge for å stansa, fjerne eller avgrensa forureininga, jf. forureiningslova § 7.

Septiktanken må skiftast. Frist for arbeidet vert sett til 13 .mai 2016.

Septiktanken må sikrast forsvarleg inntil han er skifta ut, slik at menneske eller dyr ikkje fell ned i kummen.

Dersom kommunen ikkje har mottatt skriftleg tilbakemelding innan fristen om at arbeidet er utført, vil kommunen vurdere å gje pålegg om utbetring, jf. forureiningslova § 7. Det vil samstundes bli vurdert å fastsetja tvangsmulkt, jf. forureiningslova § 73.

Dersom du meiner at opplysningane våre ikkje er rette, eller at det fins andre grunnar til at du ikkje har plikt til å utbetra lekkasjen, ber vi om at du tek kontakt med oss snarast mogleg og seinast innan fristen som er sett for utbetring av tilhøvet.

For å få utbetra ein avløpsleidning/anlegg må du kontakte eit godkjent rørleggarføretak. For tiltak som gjeld nytt lokk/lås eller liknande kan du sjølv utføre dette arbeidet.

Når lekkasjen er reparert må du fylla ut vedlagte tilbakemeldingsskjema for utført arbeid og returnera det til kommunen. Skjema sender du til



- postmottak@lindas.kommune.no eller
- Lindas kommune, Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø

Spørsmål i saka kan rettast til sakshandsamar på telefon 56 37 50 00 eller på e-post.

Med helsing

Siril Sylta
avdelingsleiar

Anne Lise Molvik
rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:

Gjelder knust tank - gbnr 42/14 Sævrås

Foto - AnleggID=66735_OppdragID=1815686_DSC00037

Foto - AnleggID=66735_OppdragID=1815686_DSC00038

Skjema for tilbakemelding om utført arbeid på VA anlegg

Mottakarar:

Håkon Sæverås

Sæveråsvegen 420 5957

MYKING