

Søknad om ferdigattest



Plan- og bygningsloven § 21-10 og SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested

Kommune Gnr. Bnr. Adresse
Lindås 102 140 Vabøvegen, 5955 LINDÅS

Ansvarlig søker

Navn Organisasjonsnummer Kontaktperson Telefon Mobiltelefon
REKNES BYGGJEVARER LL 915354424 Egil Johan Sagstad 56166060 90681560

e-postadresse
firmapost@rbll.no

Ferdigattest

Tiltaket tilfredstiller kravene til ferdigattest

Oppdatert dokumentasjon

Det er IKKE foretatt ikke søknadspliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen.

Varmesystem

Energiforsyning

varmepumpe berg sjø

Varmefordeling

vannbåren gulvvarme

Erklæring

Tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggeverkets eier.

Vedlegg

Vedleggstype	Gruppe	Beskrivelse av vedlegget	Hvordan oversendes vedlegget?
annet	Q1	Kontrollerklæring med sluttrapport i forhold til uavhengig kontroll	vedlegges som papir
annet	Q2	Analysereport vannprøve 13.09.2016	vedlegges som papir

Søknad om ferdigattest



Signering


(tiltakhaver signere for tiltak uten ansvarlig søker)

Ansvarlig søker

Dato 03.10.16

Signatur Beathe Nilsen

Gjentas med blokkbokstaver



Gjennomføringsplan



Søknaden gjelder

Eiendom/Byggested


Kommune Gnr. Bnr. Adresse Dato Sigm. Ansv. søker
 Lindås 102 140 Vabøvegen, 5955 LINDÅS 03.10.16 *Beseth Nilsen*

Beskrivelse fagområde

Prosjektering

Fagområde	Beskrivelse av ansvarsområde, hentet fra søknad/erklæring om ansvarsrett	Tiltaksklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetilattelse	Søknad om igangsettings- /ett-trinn søknad tilattelse	Søknad om midlertidig bruks tilattelse	Søknad om ferdigattest	Arbeidet innenfor ansvarsretten er avsluttet
PLASSERING AV TILTAKET	Plassering av tiltaket	1	915354424 REKNES BYGGJEVARER LL		X 19.11.14			X
GRUNN- OG TERRENGARBEID	Grunn- og terrengarbeid	1	997476174 NORTRANS VEG OG ANLEGG AS		X 19.11.14			X
RØRLEGGERARBEID	Innvendig og utvendig rørleggerarbeid	1	988410586 HJELMÅS VVS AS		X 03.11.14			X
TØMRERARBEID	Tømrerarbeid	1	915354424 REKNES BYGGJEVARER LL		X 19.11.14			X
OPPFØRING AV PIPE	Montering av pipe/eldstad	1	979290918 HELLA BETONGPRODUKTER AS		X 03.11.14			X
VÅTROMSARBEIDER/MEMBRAN	Flis og membranarbeid	1	979290918 HELLA BETONGPRODUKTER AS		X 03.11.14			X
BETONGARBEID	Betongarbeid	1	Selvbygger Thomas Fjellsbø					

Gjennomføringsplan




Utførelse

Fagområde	Ansvarsområde	Tiltaksklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetillettelse	Søknad om igangsettings- /ett-trinn søknad tillettelse	Søknad om midlertidig bruks tillettelse	Søknad om ferdigattest	Arbeidet innenfor ansvaretten er avsluttet
PLASSERING AV TILTAKET	Plassering av tiltaket	1	986448551 MEDAAS OPPMÅLING OG MINIMASKIN			X	23.10.15	X
GRUNN- OG TERRENGARBEID	Grunn- og terrengarbeid	1	997476174 NORTRANS VEG OG ANLEGG AS			X	24.08.16	X
RØRLEGGARBEID	Innvendig og utvendig rørleggerarbeid	1	988410586 HJELMÅS VVS AS			X	28.09.16	X
OPPFØRING AV PIPE	Oppføring av pipe	1	979290918 HELLA BETONGPRODUKTER AS			X	24.08.16	X
TØMRERARBEID	Tømrerarbeid	1	915354424 REKNES BYGGJEVARER LL			X	03.10.16	X
VÅTROMSARBEIDER/MEMBRAN	Våtromsarbeider/membran	1	979290918 HELLA BETONGPRODUKTER AS			X	24.08.16	X
BETONGARBEID	Betongarbeid	1	Selvbygger Thomas Fjellsbø			X	29.09.16	X

Kontroll

Fagområde	Ansvarsområde	Tiltaksklasse	Foretakets navn	Søknad om rammetillettelse	Søknad om igangsettings- /ett-trinn søknad tillettelse	Søknad om midlertidig bruks tillettelse	Søknad om ferdigattest
TETTHETSKONTROLL	Tetthetskontroll	1	912166716 MÅRSTIG BYGG AS				X 23.09.16

Gjennomføringsplan



KONTROLL AV FUKTSIKRING Kontroll av våtrom

1

912166716
MÅRSTIG BYGG AS

X

23.09.16

Kommunens saksnr.	Vedlegg nr. G-
-------------------	-------------------



Kontrollerklæring med sluttrapport

Kontrollerklæring skal sendes til, og arkiveres av ansvarlig søker.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	102	140					LINDÅS
	Adresse			Postnr.	Poststed		
	Vabøvegen			5951	LINDÅS		

Ansvarlig kontrollørende	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
Mårstig Bygg AS	912166716

Ansvarsrett gitt dato	27.05.2015
--------------------------	------------

Ansvarsområdet	
Hentet fra søknad om ansvarsrett	UAVHENGIG KONTROLL AV LUFTTETTLEIK OG FUKTSIKRING


Sluttrapport	
<input type="checkbox"/>	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input checked="" type="checkbox"/>	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G- 1

Erklæring og underskrift	
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.	
Ansvarlig kontrollørende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.	
Dato	Gjentas med blokkbokstaver
23.09.2016	ENDRE STRAUME MÅRSTIG

Q1 52aw4

Kommunens saknr. Vedlegg Side
G 1 1 av 2

Plan for uavhengig kontroll


Ansvartlig kontrollerende	Foretak Mårstig Bygg AS	Org.nr 912166716	Versionnr. 1	Dato 23.09.2016	 <p>MÅRSTIG BYGG AS Org.nr. 912 166 716 Tlf. 55 70 59 91</p>	
Eiendom/byggested	Grn. 102 Bnr. 140 Festeintr. Saksj.nr. Bygn.nr. Kommune LINDAS	Adresse Vabøvegen	Postnr. 5951	Poststed LINDAS		

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvartlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
UTF MURER/MEMBRANARBEIDER	Hella betong, 912653722.	PRODUKSJONSUNDERLAG, INTERNKONTROLL, KS SYSTEM	31.08.2016	Avviknr 2 prosjekt 002	14.09.2016	
PRO VATROM	Hella betong, 912653722.	PROSJEKTERING, INTERNKONTROLL KS SYSTEM	31.08.2016			
UTF RØRLEGGGER VATROM	Hjelmås VVS AS, 988410586.	PRODUKSJONSUNDERLAG, INTERNKONTROLL, KS SYSTEM	03.08.2016			

Kommunens saknr.	Vedlegg	Side
	G	2 av 2

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlige kontrollerende	Foretak Mårtstig Bygg AS		Org.nr 912165716	Versjonsnr. 1	Dato 23.09.2016		
Eiendom/byggested	Gnr. 102	Bnr. 140	Festlenr.	Saksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune LINDAS	Adresse Vabøvegen
			Org.nr 912165716	Poststed LINDAS	Org.nr. 912 165 716 Poststed Tlf. 55 70 53590		

Kontrollbeskrivelse	Ansvarlige foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/tiltakshaver (dato)	Apne avvik sendt kommunen (dato)
UTF TØMRER VÅTROM	REKNES BYGGJEVÅRER LL, 915354424.	PRODUKSJONSUNDERLAG, INTERNKONTROLL, KS SYSTEM	23.08.2016			
UTF TØMRERARBEIDER	REKNES BYGGJEVÅRER LL, 915354424.	PRODUKSJONSUNDERLAG, INTERNKONTROLL, KS SYSTEM, MALBRAPORT LUFTETTHEIT	17.08.2016			

MELDING OM AVVIK OG AVVIKSBEHANDLING

Avviksnr: 2



Prosjektnr: 0002 Prosjektnavn: ***Uavhengig kontroll***

Avviket oppdaget:

Dato: 14.09.2016 Av: Endre Mårstig

Årsak til avviket: **Avvik i forhold til:**

Annet Kontrakt/beskrivelser

Beskrivelse av avviket:

Emne: Ikke tilstrekkelig fall

Fall i dusjsone på bad i 1 etg og loft er ikke tilstrekkelig i forhold til prosjektert løsning. Det er på ett sted i tillegg funnet et svakt motfall i dusjsone.

Forslag til strakstiltak:

Utbedring

Estimert kostnad:

Alvorlighet: Middels

Beskrivelse av korrigerende tiltak for behandling av avviket:

Fliser i sonen med lite fall/motfall er hugget opp og nye fliser lagt med fall til sluk. Tiltaket er gjennomført 19/9-2016

Kostnad:

Ansvarlig for behandling av avviket:

Frist (Dato):

Foreslått tiltak godkjent:

Dato:

19/9-2016

Godkjenning av utført arbeid:

Tiltak gjennomført og kontrollert:

Dato lukket:

Sendes til oppdragsgiver: Ja Nei

Sign.:

Dato: 14.09.2016