

FØR:



Strekningen **før** «oppgraderingen» sett mot sør. Bildet gir et inntrykk av hvordan vegbredden og toppdekket var for bare en måned siden. Foto: TE 7/9 2016.



Strekningen **før** «oppgraderingen» sett mot nord. Foto: TE 7/9 2016.

ETTER



Bildet over viser et av flere eksempel på stein fra den opprinnelige vegkroppen som er gravd opp og lagt på siden. Dette skyldes at den nye «dreneringsgrøften» er lagt inn i selve vegbanen/vegprofilen. Foto: JA 15/10 2016.



Den nye vegbredden måles til ca 2,5 m, mot rundt 4 m i resten av området. Hele vegbanen er gravd opp for å legge inn et nytt plastrør som stikkrenne – til tross for at den gamle ligger rett ved siden av. Foto: JA 15/10 2016.



Den gamle postvegstikkrenna viser at vegen har vært ca 4 meter bred. Foto: JA 15/10 2016.



Eksempler på at vegkroppen – det vil si kantmuren – er fjernet og lagt på siden. Se både haugen foran, steinhella til venstre og haugene på andre siden. Foto: JA 15/10 2016.



«Vegoppgraderingen» slutter her ved en hytte langs Postvegen. Postvegen går på tvers i forkant av bildet. Foto: JA 15/10 2016.

Under: Den Trondhjemske Postvei er både kjent og merket ved den nye «vegutbedringen».
Foto: JA 15/10 2016.

