

Rapport over manglar

ID	Inr	Gnr/Bnr	Namn	Adresse (E: = eigedomsadr)	Postnr/Stad	Type tank	Merknad	Mangel
Lindås kommune				Kommunar: 'Lindås kommune'				
				Med følgende manglar: 'Eldre registreringar' 'Mgl. dykk utløp' 'Lågt nivå (endra 2016)' 'Høgt nivå (endra 2016)' 'Andre				
60697	60697	11/67/0/0(0)	Veland Tormod		5993 OSTEREIDET	SLM	Anlegg: KLOAKKAVG.+ Oppdrag: Lågt nivå, Lekkasje	Lågt nivå (endra 2016) Lekkasje (ny 2016)
132237	#####	11/100/0/1(Holsen Gerd	Stranda 806	5993 OSTEREIDET	SLM	Anlegg: 24.11.10 mye plank, vanskelig å tømme skikkelig. Sjå 11/100Skal ikkje ha tømning 2014. Iflg. Kommunen. Oppdrag: Framandelement i tanken, Dårleg lok	Framandelement i tanken Dårleg lok
60892	#####	11/100/0/1(Østerbø Michael Andrea	Stranda 800 A	5993 OSTEREIDET	SLM	Anlegg: KLOAKKAVG.+ Oppdrag: Framandelement i tanken, Dårleg lok	Framandelement i tanken Dårleg lok
61506	61506	16/4/0/0(0)	Nygård Olav Ingvard	Stranda 502	5993 OSTEREIDET	SLM	Anlegg: MAI 02-TREFJØLER OG STEIN I BOTN. Hytte frekvens frå 1.1.08(kari lo) 2012-står i avg.liste for redusert frekvens Oppdrag: Framandelement i tanken	Framandelement i tanken
61651	61651	17/3/0/0(0)	Grindheim Ida	Stranda 473	5993 OSTEREIDET	SLM	Oppdrag: Dårleg lok	Dårleg lok
62473	62473	22/9/0/0(0)	Hosøy Heidi	Åsgard 36	5993 OSTEREIDET	SLM	Oppdrag: Mgl. dykk utløp, Lågt nivå, Andre manglar; slam renner ut av tanken	Mgl. dykk utløp Lågt nivå (endra 2016) Andre manglar
62456	62456	22/12/0/0(0)	Aasgård Lennart Gauser	Åsgard 30	5993 OSTEREIDET	SLM	Oppdrag: Lågt nivå , Lekkasje	Lågt nivå (endra 2016) Lekkasje (ny 2016)
74674	74674	137/144/0/0	Nilsen Rune Alver	Bruvegen 54	5914 ISDALSTØ	SLM	Anlegg: tank ligg nedi bakken forbi gjerde-i kratt..11.1.16 Spyl røret i tilegg. Regning til kunde på spylingen Oppdrag: Er blitt tett igjen. Trenger spyling.	Mgl. dykk utløp Lågt nivå (endra 2016)
77535	77535	212/21/0/0(Morseth Camilla Susann	Krunevegen 3 F	6723 SVELGEN	SLM	Oppdrag: Lågt nivå	Lågt nivå (endra 2016)
77623	77623	214/96/0/0(Kvinge Bjørn	Fyllingsnesvegen 100	5913 EIKANGERVÅG	SLM	Oppdrag: Høgt nivå	Høgt nivå (endra 2016)
77648	77648	215/2/0/0(0)	Eidsnes Egil Magnar	Eidsnesvegen 107 B	5913 EIKANGERVÅG	SLM	Oppdrag: Mgl. dykk utløp, Framandelement i tanken, Dårleg lok	Mgl. dykk utløp Framandelement i tanken Dårleg lok
77656	77656	215/5/0/0(0)	Eidsnes John Ivar	Eidsnesvegen 96	5913 EIKANGERVÅG	SLM	Oppdrag: Lågt nivå	Lågt nivå (endra 2016)
77671	77671	215/74/0/0(Børslid Narve Magne	Eidsnesvegen 86	5913 EIKANGERVÅG	SLM	Oppdrag: Lause skiljevegger	Lause skiljevegger
169727	#####	238/13/0/0(Wawruch Bartosz Pawel	Eidavegen 238	5993 OSTEREIDET	SLM	Oppdrag: Mgl. dykk utløp nivå var normalt nå.	Mgl. dykk utløp
78104	78104	241/4/0/0(0)	Osnes Aslaug	Bjørge 115	5993 OSTEREIDET	SLM	Oppdrag: Mgl. dykk utløp, Lågt nivå, Andre manglar, Dårleg lok ; tanken er ødelagt	Mgl. dykk utløp Lågt nivå (endra 2016) Andre manglar Dårleg lok

ID	Inr	Gnr/Bnr	Namn	Adresse (E: = eigedomsadr)	Postnr/Stad	Type tank	Merknad	Mangel
78106	78106	241/5/0/0(0)	Storaker Cathrine Sageb	Bjørge 195	5993 OSTEREIDET	SLM	Oppdrag: Dårleg lok	Dårleg lok
78153	78153	244/40/0/0(Nottveit Andreas	Eidsnesvegen 175	5913 EIKANGERVÅG	SLM	Oppdrag: Lågt nivå , Lekkasje	Lågt nivå (endra 2016) Lekkasje (ny 2016)

Tal på avskiljarar med mangel i Lindås kommune: 17