

BØVÅGEN MASKINSTASJON DANedre Kvalheim
5937 BØVÅGENTelefon: 56374297
Mobil: 97778039/93680885Epost: kvalheimsneset@live.no
Org. nr: 986348549**Revisjonsdata**System utarb.:
HMS revidert: 18.12.2012
KS revidert: 18.12.2012
Utskriftsdato: 06.12.2016

Prosjektnavn:	Kloakk på Ostereide	Kontakttelefon:	
Adresse:		Postnr/-sted:	
Prosjektleder:		Byggeleder	
Utarbeidet av:	Bøvågen Maskinstasjon	Revidert av:	Svein - Inge Kvalheim
		Dato:	06.12.2016
Kommentar til revisjon:			
ring for eventuelle spørsmål. tlf, nr 97778039			

Sikker jobbanalyse**Beskrivelse av arbeidsoppgave:**Grave grøft over offentlig veg.
kloakk/strøm/vann.

sage asfalt.

Grave opp grøft.

single grøft, legge trekkerør. trekke kabler og rør.

single trekkerør, legge på grøft.

kompremering av grøft.

asfaltere grøft.

Hva kan skje?	S (1-5)	K (1-5)	SUM (S*K)	P/M/Ø
Feilvurdering av skilt. (bilister)	1	3	4	
			0	

S						
5	5	10	15	20	25	<input type="checkbox"/> STRAKSTILTAK PÅKREVD <input type="checkbox"/> TILTAKSPLAN ANBEFALES <input type="checkbox"/> INGEN TILTAK PÅKREVD
4	4	8	12	16	20	
3	3	6	9	12	15	
2	2	4	6	8	10	
1	1	2	3	4	5	
K	1	2	3	4	5	

S=Sannsynlighet
K=Konsekvens
P=personskade M=Miljø
Ø=matriell/økonomi

[Klikk her for kriterier](#)

Hvordan redusere sannsynligheten?	Hvordan redusere konsekvensen?
arbeidet pågår bare ein dag. vegen vil bli stengt, vi skal ha folk der under heile arbeidsprosessen.	følge Rutine for arbeid i eller ved trafikkert vei. for Bøvågen Maskinstasjon. sender den med på mail.
Dato for analyse:	06.12.2016
Ansvarlig for analyse:	Svein - Inge Kvalheim