

Bestilling: bijb: 26.02.2014 14:07:00

Setelnr: 1346,1  
AnleggID: 239986

Utskrift: bijb - 26.02.14 14:07

## Slamtøming Køyeseddel, Lindås kommune

GPS (ved avtale):

Autonr: \_\_\_\_\_

Avvik: ± \_\_\_\_\_ m

Mottakar: FJELLSBØ ANDRÉ

Adr. 1: VADBUVEGEN 197

Adr. 2:

Stad: 5955 LINDAS

Ref. / tlf:

Heimelsh.:

Eigedomsadr.:

Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 102/139/0/0

Bygningsnr:

Sone:

Pl.:

Avstand frå veg til tank:

m

Plassering av tank kode:

Samla våtvolum, omlag: 0

m<sup>3</sup>

Frekvens: 0

Tal på kammer:

Materiale: Plast  Betong

Utslepp til: Grunnen  Sandfilter  Sjø  Vatn/bekk  Komm. l.  Tett tank

Anleggstype Slamavsk.  Gråvann  Tett anl.  Renseanl.  Pumpekum  Synkekum  Anna/lukjent

Siste reg. oppdrag:

\* Ekstra: 1

Merknad / manglar:

26.2.14 AVTALE MELLOM JBT OG KUNDE ANDRE FJELLSBØ OM TØMMING AV  
MINIRENSANLEGG. JBT TØMMER PÅ OPPRINGING FRÅ KUNDE

Type oppdrag: Ordinær tøming:  Ekstratøming:

Tanken funnen i orden:  Manglar:  Tank ikkje påvist (TIP):

Tilleggsopplysningar:

**Johny Birkeland Transport AS**

5960 DALSBØYRA

Tlf. 57 78 11 70 Fax 57 78 11 71, Vakt 970 10092

birkeland@septik24.no - www.septik24.no

Org.nr. NO 971 057 440 MVA

Avviksskjema: \_\_\_\_\_

Avvik nr: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_-14

Hending/skade på: Person \_\_\_ Gjenstand \_\_\_ Miljø \_\_\_ Anna \_\_\_

Avviksskjema utfylt/levert \_\_\_ Merknad bakside \_\_\_

Utført innan:

Bil: - Tømar: Dato: / -14 Kl: :