
Fra: Heine Milde Nævdal <Heine@lindas-ror.no>
Sendt: 21. desember 2016 12:08
Til: Arne Helgesen
Kopi: Bente Skårnes Førland; 'Kurt Henning Oppedal'
Emne: SV: 16/34725 Vedk.sluttdokumentasjon til ferdigmelding Gbnr 188/770
Vedlegg: Supplemang.zip

Hei igjen.

Vedlagt er resterende dokumentasjon som ønska.
Sjekkliste for pluggkjøring er i samband med sjekkliste for vannledning. Denne er nå revidert.

Totalt vedlegges:

- Bilder – 4 stk (Kum V1, V2, S1 og S2)
- Rev. Sjekkliste 7-740A
- Koordinatliste PDF og X-cel
-

Info / Namn	Info	Format	Antall
Bilder	Kum V1, V2, S1 og S2	JPEG	4
7-740A	Sjekkliste vann inkl. pluggkjøring	PDF	1
Koordinatliste	Koordinatliste B7 revidert.	PDF	1
Koordinatliste	Koordinatliste B7 revidert.	Excel	1
Målingsdata	Langheiane B7	Sosi	1
SU216370_001 / 002	Kart	PDF	2
		Totalt antall vedlegg	10 stk

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS

Heine Milde Nævdal
heine@lindas-ror.no
tlf 46 42 76 70



Fra: Arne Helgesen [<mailto:HELA@lindas.kommune.no>]
Sendt: 21. desember 2016 08:56
Til: Heine Milde Nævdal <Heine@lindas-ror.no>

Kopi: Kurt Oppedal (kurt.oppedal@outlook.com) <kurt.oppedal@outlook.com>
Emne: VS: 16/34725 Vedk.sluttdokumentasjon til ferdigmelding Gbnr 188/770

Fra: Arne Helgesen
Sendt: onsdag 21. desember 2016 08.02
Til: Bente Skårnes Førland
Kopi: Atle Dingen; Siril Therese Sylta; Bente Skårnes Førland
Emne: SV: 16/34725 Vedk.sluttdokumentasjon til ferdigmelding Gbnr 188/770

Det er ikkje mulig å gi midlertidig svar på noko som ikkje er komt inn.
Prøver å behandle dette så raskt som mulig, så snart vi har fått komplett dokumentasjon. Når det gjeld bilder, må vi få inn bilde av kum for tilknytting vatn, og kum med brannventil inne i feltet, bilda skal vera tatt i retning nor, for at det skal bli korrekt når disse kjem inn på kartet som vedlegg. Sluttdokumentasjon og innmålingsdata skulle vert komt inn for lenge siden, eg har snakka med deg om dette fleire gonger i løpet av høsten, uten at noko har skjedd. Ved å bruke sjekklister som ligg som vedlegg til va normen , kan ein enkelt følgje med om ein har fått med seg alt som skal vera med sluttdokumentasjon.
Dersom ferdigmelding skal behandles før nyttår er i morgon kl 12:00 siste frist.

Fra: Bente Skårnes Førland
Sendt: tirsdag 20. desember 2016 15.46
Til: Arne Helgesen
Kopi: Atle Dingen
Emne: VS: 16/34725 Vedk.sluttdokumentasjon til ferdigmelding Gbnr 188/770

Til info

Fra: Heine Milde Nævdal [<mailto:Heine@lindas-ror.no>]
Sendt: 20. desember 2016 15:30
Til: Bente Skårnes Førland
Kopi: 'Kurt Henning Oppedal'
Emne: SV: 16/34725 Vedk.sluttdokumentasjon til ferdigmelding Gbnr 188/770

Hei Bente.

Har prata med de som har innmålinga (entreprenøren)
De jobber på spreng for å få denne i en sosi-fil.
De tror de skal få denne på plass innen 1 eller 2 dager.
Håper dere kan i verste fall gi et midlertidig svar på JA, slik at byggherre kan sende inn midlertidig brukstillatelse.

Vedlagt er kart med inntegna rørføringer etter GPS-plotting.
Vi pluggkjører i samband med test og trykkprøving, så denne er medtatt i sjekkliste for dette, men er ikkje vist som eget punkt.
Reviderer denne, og sender inn.

Vedr. bilder:

Vi har ikkje så mange bilder av anlegget, men skal finne frem de som vi har.

Må leite litt på telefoner.

Vi har nå gått over til et nytt system, der vi bruker «l-pad» er på plassen, og alle bilder synkroniseres automatisk.

Beklageligvis var det, grunna mykje arbeidsmengde, vår daglige leder Leif Nævdal, samt arbeidsformann vår, som utførte mykje av dette arbeidet, og de benytter seg ikkje av denne tekniske løsningen.

Mvh

Lindås Rør & Sanitær AS

Heine Milde Nævdal

heine@lindas-ror.no

tlf 46 42 76 70



Fra: Bente Skårnes Førland [<mailto:Bente.Forland@lindas.kommune.no>]

Sendt: 20. desember 2016 11:21

Til: Heine Milde Nævdal <Heine@lindas-ror.no>

Emne: 16/34725 Vedk.sluttdokumentasjon til ferdigmelding Gbnr 188/770

Sjå vedlegg

This e-mail has been scanned by comendo.com and does not contain virus.

This e-mail has been scanned by comendo.com and does not contain virus.
