



RAPPORT FOR SERVICE 2016

Her kommer kopi av service rapportene for utførte serviser i deres kommune.

Gjeldene gnr er: 177/21, utført 29/4 og 17/10-16

Mvh

NST AGENTURER



Anne Karin Nilsen



SERVICERAPPORT

Service Mobilnr. 94970680

Kunde: *Sverre Nesse*GNR: *177*

Arbeidssted:

BNR: *21*Anleggtype: AT *12*Kommune: *Lindås*Etter pollering: Ja Nei

Pumpekumtype:

Dato: *14/10-16.*

Prøve stoffer

Kontroll av visuell	I orden	Bor skiftes		
- Elektrisk kabel / skap	<i>OK</i>		KOF	
-			BOF	
- Slam mengde; %	<i>50</i>		SS	
- Vann i anlegg	<i>OK</i>		NH4 - N	
- Strømning	<i>OK</i>		Ntotal	
- Låser			Fosfor	
Kontroll av pumpekum				
- Låser				
- Guiderør				
- Røropplegg				
- Tilbakeslagsventil				
- Pumpehus				
- Festeordninger				
- Kontroll av pumpekum				

Signatur: *Sverre Nesse*Notater: *Anlegg fungerer fint.*

