

Hordaland
LINDÅS

1263

Kundenummer: **12336 (96)**
 Navn: **Nils Markus Bakke**
 Adresse: **Fjellangersvingane 147**
5955 LINDÅS

Tlf. privat: **56 36 93 85**
 Tlf. arbeid:
 Tlf. mobil: **476 60 580**
 E-post:

Anlegg

Anleggsnr.: 96	Montert av:	Adresse: Fjellangersvingane 147
Serienr.: 2008 0633	Leverert dato:	5955 LINDÅS
Type: EW-4-1-B	Oppstart: 11.11.2008	Kommunenavn LINDÅS i Hordaland
Str. / Pers.: 5 / 0		Gnr. / Bnr. 103 / 2

Service

Dato: **08.03.2016**
 Utført av: **Ole Geir Mortensen**
 Fylte kjemikalier: **30 liter**

Tilstandskontroll

Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett:
 Beholderen er tett mot uteveggen:
 Skillevegger i orden:
 Korrosjonskader:

Maskineri

Fyllingsventil (rød) 1:
 Lufting ventil (blå) 2:
 Utløpshevert ventil (sort) 3:
 Oversk. slamhevert ventil (hvit) 4:

Lufting

Lufting: **God luftsirkulasjon**
 Jevn lufting:
 Oksygen: **9.34 %**

Slam

Slamdybde (cm): **1 cm**
 Sedementeringsprøve: **15 cm**
 Tømming nødvendig:

Styring

Fylling ventil 1: **1627 timer**
 Lufting ventil 2: **21779 timer**
 Avløp ventil 3: **1626 timer**
 Slamhevert ventil 4: **175 timer**
 Totalt: **25207 timer**

Kompressor

Filter skiftet:
 Lameller skiftet:
 Kompressor i orden:
 Vifte i orden:
 Bredder: **mm**

Prøve

Prøvetidspunkt:
Anleggsplass
 Prøvebeholder:
 SBR-reaktor:
Transport
 Maks 4°C:
 Frosset:

Visuell inspeksjon

Flyteslam: **Ingen**
Lukt
 Lukt: **Svak**
 Råtten:
 Jordlukt:
Farge
 Farge: **Ingen**
 Beige:
 Brun:
Grums
 Grums: **Ingen**
 Ikke gjennomiktig:

Målte verdier

Vanntemperatur: **None °C**
 Lufttemperatur: **None °C**
 SS:
 NH4-N: **mg/l**
 Fosfor: **0.38 mg/l**
 BOF: **None mg/l**
 KOF: **None mg/l**

Diverse

Servicebok i skapet:
 Programmert:
 Feil er rettet:
 Notert i serviceboken:
 Slamømming best. av:

Notater

Normalt i tank.

Kundenummer: 11835 (5633)

Tlf. privat: 41145407

Navn: Mona Therese Frydenlund og David Snel

Tlf. arbeid:

Adresse: Skauvegen 546
5957 MYKING

Tlf. mobil: 45296147

E-post:

Anlegg

Anleggnr.: 150	Montert av:	Adresse: Skauvegen 546
Serienr.: 2004 0743	Levert dato:	5957 MYKING
Type: EW-4-1-B	Oppstart: 20.04.2005	Kommunenavn LINDÅS i Hordaland
Str. / Pers.: 5 / 0		Gnr. / Bnr. 44 / 12

Service

Dato: 08.03.2016
Utført av: Ole Geir Mortensen
Fylte kjemikalier: 20 liter

Tilstandskontroll

Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett:
Beholderen er tett mot uteveggen:
Skillevegger i orden:
Korrosjonskader:

Maskineri

Fyllingsventil (rød) 1:
Lufting ventil (blå) 2:
Utløpshevert ventil (sort) 3:
Oversk. slamhevert ventil (hvit) 4:

Lufting

Lufting: God luftsirkulasjon
Jevn lufting:
Oksygen: 8.14 %

Slam

Slamdybde (cm): 1 cm
Sedementeringsprøve: 0 cm
Tømming nødvendig:

Styring

Fylling ventil 1: 3258 timer
Lufting ventil 2: 59820 timer
Avløp ventil 3: 3307 timer
Slamhevert ventil 4: 483 timer
Totalt: 66868 timer

Kompressor

Filter skiftet:
Lameller skiftet:
Kompressor i orden:
Vifte i orden:
Bredde: mm

Prøve

Prøvetidspunkt:
Anleggsplass
Prøvebeholder:
SBR-reaktor:
Transport
Maks 4°C:
Frosset:

Visuell inspeksjon

Flyteslam: Ingen
Lukt
Lukt: Ingen
Råtten:
Jordlukt:
Farge
Farge: Ingen
Beige:
Brun:
Grums
Grums: Ingen
Ikke gjennomiktig:

Målte verdier

Vanntemperatur: None °C
Lufttemperatur: None °C
SS:
NH4-N: mg/l
Fosfor: 0.37 mg/l
BOF: None mg/l
KOF: None mg/l

Diverse

Servicebok i skapet:
Programmert:
Feil er rettet:
Notert i serviceboken:
Slamtømming best. av:

Notater

Normalt i tank. Må sende en ny nøkkel til kunde.

Kundenummer: **12350 (234)**
 Navn: **May Britt Carlsen**
 Adresse: **Uglåsveien 46**
5957 MYKING

Tlf. privat:
 Tlf. arbeid:
 Tlf. mobil: **41 49 71 26**
 E-post:

Anlegg

Anleggnr.: **234** Montert av: Adresse: **Uglåsvegen 46**
 Serienr.: **2008 0346** Levert dato: **5957 MYKING**
 Type: **Klaro-Easy-4-2-P** Oppstart: **19.06.2008** Kommunenummer **LINDÅS i Hordaland**
 Str. / Pers.: **4 / 0** Gnr. / Bnr. **44 / 39 - 40**

Service

Dato: **08.03.2016**
 Utført av: **Ole Geir Mortensen**
 Fylte kjemikalier: **25 liter**

Tilstandskontroll

Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett:
 Beholderen er tett mot uteveggen:
 Skillevegger i orden:
 Korrosjonskader:

Maskineri

Fyllingsventil (rød) 1:
 Lufting ventil (blå) 2:
 Utløpshevert ventil (sort) 3:
 Oversk. slamhevert ventil (hvit) 4:

Lufting

Lufting:
 Jevn lufting:
 Oksygen: %

Slam

Slamdybde (cm): **4 cm**
 Sedementeringsprøve: **None cm**
 Tømming nødvendig:

Styring

Fylling ventil 1: **None timer**
 Lufting ventil 2: **None timer**
 Avløp ventil 3: **None timer**
 Slamhevert ventil 4: **None timer**
 Totalt: **None timer**

Kompressor

Filter skiftet:
 Lameller skiftet:
 Kompressor i orden:
 Vifte i orden:
 Bredder: **mm**

Prøve

Prøvetidspunkt:
Anleggsplass
 Prøvebeholder:
 SBR-reaktor:
Transport
 Maks 4°C:
 Frosset:

Visuell inspeksjon

Flyteslam:
Lukt
 Lukt:
 Råtten:
 Jordlukt:
Farge
 Farge:
 Beige:
 Brun:
Grums
 Grums:
 Ikke gjennompekt:

Målte verdier

Vanntemperatur: **None °C**
 Lufttemperatur: **None °C**
 SS:
 NH4-N: **mg/l**
 Fosfor: **mg/l**
 BOF: **None mg/l**
 KOF: **None mg/l**

Diverse

Servicebok i skapet:
 Programmert:
 Feil er rettet:
 Notert i serviceboken:
 Slamømming best. av:

Notater

Anlegg er ikke strøm på. Har ringt til kunde. Nomret er ikke i bruk. Finner ikke nytt nummer hos 1881

Kundenummer: 12872 (319)

Navn: Hallvard og Laila Rydland

Adresse: Krokjen 163
5912 SEIM

Tlf. privat:

Tlf. arbeid:

Tlf. mobil: 90 89 07 32

E-post:

Anlegg

Anleggnr.: 319	Montert av:	Adresse: Krokjen 163
Serienr.: 2007 0435	Levert dato:	5912 SEIM
Type: Klaro-EW-16-1-B	Oppstart: 28.01.2008	Kommunenavn LINDÅS i Hordaland
Str. / Pers.: 16 / 0		Gnr. / Bnr. 162 / 11

Service

Dato: 08.03.2016

Utført av: Ole Geir Mortensen

Fylte kjemikalier: 20 liter

Tilstandskontroll

Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett:

Beholderen er tett mot uteveggen:

Skillevegger i orden:

Korrosjonskader:

Maskineri

Fyllingsventil (rød) 1:

Lufting ventil (blå) 2:

Utløpshevert ventil (sort) 3:

Oversk. slamhevert ventil (hvit) 4:

Lufting

Lufting: God luftsirkulasjon

Jevn lufting:

Oksygen: 9.18 %

Slam

Slamdybde (cm): 0 cm

Sedimenteringsprøve: 0 cm

Tømming nødvendig:

Styring

Fylling ventil 1: 2040 timer

Lufting ventil 2: 27182 timer

Avløp ventil 3: 2038 timer

Slamhevert ventil 4: 173 timer

Totalt: 31433 timer

Kompressor

Filter skiftet:

Lameller skiftet:

Kompressor i orden:

Vifte i orden:

Bredde: mm

Prøve

Prøvetidspunkt:

Anleggsplass

Prøvebeholder:

SBR-reaktor:

Transport

Maks 4°C:

Frosset:

Visuell inspeksjon

Flyteslam: Ingen

Lukt

Lukt: Ingen

Råtten:

Jordlukkt:

Farge

Farge: Ingen

Beige:

Brun:

Grums

Grums: Ingen

Ikke gjennomsiktig:

Målte verdier

Vanntemperatur: None °C

Lufttemperatur: None °C

SS:

NH4-N: mg/l

Fosfor: 0.21 mg/l

BOF: None mg/l

KOF: None mg/l

Diverse

Servicebok i skapet:

Programmert:

Feil er rettet:

Notert i serviceboken:

Slamtømming best. av:

Notater

Byttet lameller . DT/vt 4.6 / 4.8 normal slitasje. Normalt i tank.

Kundenummer: 10233 (1076)

Tlf. privat: 97 97 67 87

Navn: Frode Henrik Løkkås

Tlf. arbeid:

Adresse: Skrubbenesvegen 10
5350 BRATTHOLMEN

Tlf. mobil:

E-post:

Anlegg

Anleggnr.: 1076	Montert av:	Adresse: Kvalvågnesvegen 501
Serienr.: 1321 0100	Levert dato:	5956 HUNDVIN
Type: EW-5-1-P	Oppstart: 21.10.2013	Kommunenavn LINDÅS i Hordaland
Str. / Pers.: 5 / 0		Gnr. / Bnr. 85 / 25

Service

Dato: 08.03.2016
Utført av: Ole Geir Mortensen
Fylte kjemikalier: None liter

Tilstandskontroll

Skillevegg mellom SS+SBR ikke tett:
Beholderen er tett mot uteveggen:
Skillevegger i orden:
Korrosjonskader:

Maskineri

Fyllingsventil (rød) 1:
Lufting ventil (blå) 2:
Utløpshevert ventil (sort) 3:
Oversk. slamhevert ventil (hvit) 4:

Lufting

Lufting:
Jevn lufting:
Oksygen: %

Slam

Slamdybde (cm): None cm
Sedementeringsprøve: None cm
Tømming nødvendig:

Styring

Fylling ventil 1: None timer
Lufting ventil 2: None timer
Avløp ventil 3: None timer
Slamhevret ventil 4: None timer
Totalt: None timer

Kompressor

Filter skiftet:
Lameller skiftet:
Kompressor i orden:
Vifte i orden:
Bredde: mm

Prøve

Prøvetidspunkt:
Anleggs plass
Prøvebeholder:
SBR-reaktor:
Transport
Maks 4°C:
Frosset:

Visuell inspeksjon

Flyteslam:
Lukt
Lukt:
Råtten:
Jordlukt:
Farge
Farge:
Beige:
Brun:
Grums
Grums:
Ikke gjennomiktig:

Målte verdier

Vanntemperatur: None °C
Lufttemperatur: None °C
SS:
NH4-N: mg/l
Fosfor: mg/l
BOF: None mg/l
KOF: None mg/l

Diverse

Servicebok i skapet:
Programmert:
Feil er rettet:
Notert i serviceboken:
Slamtømming best. av:

Notater

Svarer ikke på telefon. Anlegget er ikke tatt i bruk