

Dokumentasjon for ivaretagelse av HMS

| | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|---|---|---|
| Eiendom / byggested | | | | Byggherre eller arbeidsgiver bekrefter at opplysningene nedenfor er riktige. | |
| Adresse: Knarvik barneskule, Gnr/bnr 188/800 m.fl., Ytre Gjervik188 | | | | Foretakets navn: Lindås kommune, Egedomsavd. | |
| Postnr: 5914 | Poststed: Isdalstø | | | Dato: 19.01.2017 | Underskrift:  |
| Gnr. 188 | Bnr. 800 m.fl. | Festenr. | Seksjonsnr. | Gjenta underskrift med blokkbokstaver: TERJE AADNES | |
| 1. Beskriv hvilken type arbeid og/eller prosesser (aktiviteter) som skal foregå i det ferdige bygget: For Bygg med mange aktiviteter beskrives alle. Bruk gjerne et eget ark) | | | | | |
| Barneskole for 450 elever og et personale på 60 ansatte. I tillegg kommer Læringscenteret med inntil 20 elever, 8 pedagoger, 15 assistenter og en inspektør. Flerbrukshall. Kulturskule og idrettsformål på kveldstid og i helger. Sum av ansatte på skolen og i Læringscenteret blir 84 personer. Av disse estimeres det at 20 % blir mannlige ansatte. | | | | | |
| 2. Antall ansatte totalt: 84 | Antall kvinner: 67 | Antall menn: 17 | 3. For utleiebygg: Antall leietakere/virksomheter (evt. navn på virksomhetene i eget vedlegg): ikke utleie til virksomheter som har ansatte | | |
| 4. Angi aktuelle arbeidsmiljøfaktorer iht. pkt. 1 og oppgi hjemmel for krav iht. AML m/forskrifter. Angi også, i vedlegg, hvor løsninger er beskrevet og dokumentert. | | | | | |
| Arbeidsmiljøfaktorer | | Hjemmel | | Løsninger (vedlegg nr.) | |
| 1 Ulykkesrisiko | | § 4-4(1) og (2), 4-4(1)-(3) | | Minimal | |
| 2 Tilrettelegging for yrkeshemmede | | § 4-1 (4) | | Tilrettelagt med heis/hwc | |
| 3 Tilrettelegging for drift og vedlikehold, herunder renhold | | § 4-4(1) og (2), 4-4(1)-(3) | | Renhold vurdert mht valg av gulvbelegg, etc. | |
| 4 Klima / ventilasjon | | § 4-4(1) | | Se vedlegg L3 sjekklister 444 | |
| 5 Forurensing i arbeidsatmosfæren | | § 4-4(1) og 4-5 | | Ingen forurensing | |
| 6 Kjemisk og biologisk helsefare | | § 4-4(1) og 4-5 | | Ingen kjemisk helsefare | |
| 7 Stråling | | § 4-4(1) | | Ingen strålefare | |
| 8 Støy og vibrasjoner | | § 4-4(1) og (2) | | Iht forskriftene | |
| 9 Utforming av arbeidslokaler og atkomstveier | | § 4-1(1)-(4), 4-4(1) og (2) | | Se vedlagte tegninger | |
| 10 Transport og varemottak | | § 4-1(1) og (2) | | Se vedlagte tegninger | |
| 11 Utendørs arbeids- og lagringsplasser | | § 4-4(1) og (2) | | Se vedlagte tegninger | |
| 12 Løfteinnretninger/ -utstyr | | § 4-4(1)-(3) | | Se vedlagte tegninger | |
| 13 Lysforhold | | § 4-4(1) og (2) | | Lysforums normer er fulgt | |
| 14 Rømningsveger | | § 4-4(1) | | Se vedlagte tegninger | |
| 15 Personalrom | | § 4-1 (1)-(4) | | Iht forskriftene | |
| 16 Førstehjelpsutstyr | | § 4-4(1) | | Iht forskriftene | |
| 17 Ergonomiske forhold | | § 4-1(1) og (2), 4-4(1)-(3) | | Iht forskriftene | |
| 5. Dokumentasjon på de ansattes medvirkning iht. AML | | | | | |
| For AMU (jf. § 7-2 c, d): Uttalelse fra AMU kan ettersendes ved behov, på forespørsel. | | | Verneombud/repr. for ansatte (jf. § 6-1-5): Se egne vedlegg. | | |
| Dato: | Sign: | Dato: | | Sign: | |
| Eventuelle kommentarer fra AMU eller VO er vedlagt: | | Ja: <input type="checkbox"/> | Nei: <input type="checkbox"/> | Vedlegg nr: | |