

Sendes kun som digitalt brev

Til

Lindås Kommune

Feierinspektør Svein Åge Renholm

Ferdigmelding - Konservering av oljetank med mineralsk fyllmasse

Hjemmelshaver - kunde	Jan Baldysz
Adresse	Haugvegen 33
Gårdsnummer	188
Bruksnummer	68

Fakturaunderlaget gjelder konservering av oljetank i henhold til gjeldene regelverk. Vi bekrefter at oppdraget er utført ihht. forurensingsforskriftens §1.8 - 2.ledd, og uten tilførsel av forurensing til omgivelsene.

Nøkkeldata fra oppdraget:

Oppsug av olje	Rensevæske tilført tanken	Oppsug av renevske	Fyllmateriale	Skilting	Sikring av påfyllingsrør	Returpunk for oppsug av brennolje og renevske	Prosjektleder hos NORTANK
41 liter	Rensevæske: Tilført til tank: 20 liter	Rensevæske: Hentet ut av tank: 17 liter	Mineralsk fyllmateriale: 904 liter	Påfyllingsrør Lufterør	Lokk og overfyllingsrør plombert	58 liter væske deponert i IBC på vårt lager	Sindre Godager

Bergen/Tønsberg den 30 mars 2017

Med vennlig hilsen



Sindre Godager
Avdelingsleder
NORTANK Airlux AGS AS

Digital kopi til hjemmelshaver.